



ETIG 200 PULSE

EN

ORIGINAL INSTRUCTIONS

FR

NOTICE ORIGINALE

IT

ISTRUZIONI ORIGINALI

EL

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

HR

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD

RO

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE

HU

EREDETI UTASÍTÁSOK

LT

ORIGINALIOS INSTRUCCIJOS


EXPLANATION OF SYMBOLS /

EXPLICATION DES SYMBOLES / SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI / ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ / OBJAŠNJE-NJE SIMBOLA / OBJAŠNENJE SIMBOLA / EXPLICAREA SIMBOLURILOR / SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE / SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

4

EN	INVERTER WELDER (MMA / TIG)	8
FR	POSTE À SOUDER INVERTER (MMA / TIG)	11
IT	SALDATRICE INVERTER (MMA / TIG)	15
EL	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER (MMA / TIG)	19
SR	INVERTER APARATA ZA ZAVARIVANJE (MMA / TIG)	24
HR	INVERTERSKI APARAT ZA ZAVARIVANJE (MMA / TIG)	27
RO	APARAT DE SUDURA INVERTOR (MMA / TIG)	31
HU	INVERTER HEGESZTŐ (MMA / TIG)	35
LT	INVERTINIS SUVIRINTOJAS (MMA / TIG)	39
€ €		43

1



	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΙΞΕΛΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
	Always read and understand the instructions before operating	Toujours lire et comprendre les instructions avant d'opérer	Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di operare	Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες χρήσης πάντα πριν από τη λειτουργία
	Always wear appropriate face protection when operating	Portez toujours une protection faciale appropriée lors de l'utilisation	Indossare sempre un'adeguata protezione per il viso durante il funzionamento	Να χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλη προστασία προσώπου κατά τη λειτουργία
	Always wear appropriate protective clothing when operating	Portez toujours des vêtements de protection appropriés lors de l'utilisation	Indossare sempre indumenti protettivi adeguati durante il funzionamento	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο ρουχισμό προστασίας κατά τη λειτουργία
	Always wear appropriate hand protection when operating	Portez toujours une protection appropriée pour les mains lors de l'exploitation	Indossare sempre la protezione della mano appropriata quando si opera	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία χερών κατά τη λειτουργία
	Always wear appropriate feet protection when operating	Portez toujours une protection appropriée des pieds lors de l'exploitation	Indossare sempre la protezione appropriata dei piedi quando si opera	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία ποδών κατά τη λειτουργία
	Important, danger, warning, or caution	Important, danger ou avertissement	Importante, pericolo o avviso	Σημαντικό, κίνδυνος ή προειδοποίηση
	Risk of electric shock	Risque de choc électrique	Rischio di scosse elettriche	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
	Risk of fire	Risque de feu	Rischio di incendio	Κίνδυνος φωτιάς
	Risk of explosion	Risque d'explosion	Rischio di esplosione	Κίνδυνος έκρηξης
	Risk of explosion or fire, due to material under pressure	Risque d'explosion ou d'incendie, dû au matériau sous pression	Rischio di esplosione o incendio, a causa del materiale sotto pressione	Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαϊάς, λόγω υλικών υπό πίεση
	Risk of damage, due to electromagnetic field interference	Risque de dommages dus aux perturbations du champ électromagnétique	Rischio di danni, a causa di interferenze di campi elettromagnetici	Κίδυνος ζημιάς, λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών
	Risk of burn injury or fire, due to hot surface	Risque de brûlure	Rischio di ustioni	Κίνδυνος εγκαύματος ή φωτιάς, λόγω καυτής επιφάνειας

SRPSKI	HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	LIETUVIŲ K.
OBJAŠNENJE SIMBOLA	OBJAŠNENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	SIMBOLIU PAIŠKINIMAS
Uvek pročitajte i razumejte uputstva pre rada	Uvijek pročitajte i shvatite upute prije operacije	Cititi și înțelegeți întotdeauna instrucțiunile înainte de a utiliza	Használat előtt minden olvassa el és értse meg az utasításokat	Prieš pradėdami dirbtį, visada perskaitykite ir supraskite instrukcijas
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za lice kada radila	Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za lice	Purtați întotdeauna protecție adecvată pentru față când lucrăți	Munka közben minden viseljen megfelelő arcvédőt	Dirbdami visada dévěkite tinkamą veido apsaugą
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu odeću kada radila	Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitu odjeću	Purtați întotdeauna îmbrăcămînt de protecție adecvată când lucrăți	Munka közben minden viseljen megfelelő védőruházatot	Dirbdami visada dévěkite tinkamus apsauginius drabužius
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu ruku kada radila	Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitu ruku	Purtați întotdeauna o protecție adecvată și măinii în timpul funcționării	Munka közben minden viseljen megfelelő kézvédőt	Dirbdami visada dévěkite tinkamą rankų apsaugą
Uvek nosite odgovarajuću zaštitu stopala kada radila	Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu stopala prilikom rada	Purtați întotdeauna protecție adecvată pentru picioare atunci când	Munka közben minden viseljen megfelelő lábvédőt	Dirbdami visada dévěkite tinkamą pédu apsaugą
Važno, opasnost ili upozorenje	Važno, opasnost ili upozorenje	Important, pericol sau avertisment	Fontos, veszély, figyelmeztetés vagy óvatosság	Svarbu, pavojus, įspėjimas ar atsargumas
Rizik od električnog šoka	Rizik od strujnog udara	Risc de electrocutare	Áramütés veszélye	Elektros smūgio rizika
Rizik od požara	Opasnost od požara	Risc de incendiu	Tűzveszély	Gaisro pavojus
Rizik od eksplozije	Opasnost od eksplozije	Risc de explozie	Robbanásveszély	Sprogimo rizika
Rizik od eksplozije ili požara, zbog materijala pod pritiskom	Opasnost od eksplozije ili požara zbog materijala pod pritiskom	Risc de explozie sau incendiu, din cauza materialului sub presiune	Robbanás- vagy tűzveszély a nyomás alatt álló anyag miatt	Sprogimo ar gaisro pavojus dėl slėgio veikiamas medžiagos
Rizik od oštećenja, usled smetnji u elektromagnetskom polju	Rizik od oštećenja, zbog smetnji elektromagnetskog polja	Risc de deteriorare, din cauza interferenței câmpului electromagnetic	Sérülésveszély az elektromágneses tér interferenciája miatt	Žalos rizika dėl elektromagnetinio lauko trukdžių
Rizik od opekontina	Rizik od opeklina	Risc de arsură	Égési sérülés vagy tűz veszélye a forró felület miatt	Nudegimo sužalojimo ar gaisro rizika dėl karšto paviršiaus

	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΙΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
	Risk of poisoning, due to toxic gases	Risque d'empoisonnement, dû aux gaz toxiques	Rischio di avvelenamento, a causa di gas tossici	Κίνδυνος δηλητηριασμού, λόγω τοξικών αερίων
	Risk of burn injury or fire, due to hot slag	Risque de brûlures ou d'incendie dû aux scories chaudes	Rischio di ustione o incendio a causa di scorie calde	Κίνδυνος εγκαύματος ή φωτιάς, λόγω καυτών υπολειμμάτων κατεργασίας
	Do not keep or operate in wet environment	Ne pas conserver ou opérer dans un environnement humide	Non tenere o operare in un ambiente umido	Μη διατηρείτε ή λειτουργείτε σε υγρό περιβάλλον
	Risk of eye damage, due to source of light or laser beam. Do not direct towards the naked eye	Risque de lésions oculaires dues à la source de lumière ou au faisceau laser. Ne pas diriger vers l'œil nu	Rischio di danni agli occhi, a causa di sorgente di luce o raggio laser. Non dirigere ad occhio nudo	Κίνδυνος βλάβης στα μάτια, λόγω πηγής φωτός ή δέσμης έλιζερ. Μην κατευθύνεστε σε γυμνό μάτι
	Inspect the power cord regularly for damage. Remove the plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut	Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation afin de vous assurer qu'il ne soit pas endommagé. Débranchez immédiatement la prise si le câble est endommagé ou coupé	Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per eventuali danni. Rimuovere immediatamente la spina dall'alimentazione se il cavo è danneggiato o tagliato	Επιθεωρείτε συχνά το καλώδιο για φθορές. Αφαιρέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που έχει υποστεί σοβαρές φθορές ή έχει κοπεί
	Remove unit from electric supply before cleaning, adjusting or maintaining	Retirer l'unité de l'alimentation électrique avant de nettoyer, ajuster ou entretenir	Rimuovere l'unità dall'alimentazione elettrificata prima di pulire, regolare o mantenere	Αφαιρέστε τη μονάδα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από τον καθαρισμό, τη ρύθμιση ή τη συντήρηση
	Risk of damage. Keep people, animals or nearby property at least 15m away	Risque de dommages. Gardez les personnes, les animaux ou les propriétés à proximité à au moins 15 mètres	Rischio di danni. Tenere persone, animali o proprietà vicine ad almeno 15m di distanza	Κίνδυνος ζημιάς. Κρατήστε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα αξιας τουλάχιστον 15m μακριά
	Ground connection point	Point de connexion au sol	Punto di connessione a terra	Σημείο σύνδεσης γείωσης
	Must be recycled and should always be disposed in accordance with applicable directives	Doit être recyclé et doit toujours être éliminé conformément aux directives applicables	Deve essere riciclatato e deve essere sempre smaltito secondo le direttive applicabili	Πρέπει να ανακυκλωνεται και πρέπει πάντα να απορίπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες
	Complies with applicable safety directives and relative standards	Conforme aux directives de sécurité applicables et aux normes relatives	Conforme alle direttive di sicurezza applicabili e alle relative norme	Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας και τα σχετικά πρότυπα

SRPSKI	HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	LIETUVIŲ K.
OBJAŠNENJE SIMBOLA	OBJAŠNENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	SIMBOLIU PAAIŠKINIMAS
Rizik od trovanja, zbog otrovnih gasova	Opasnost od trovanja, zbog otrovnih plinova	Risc de otrăvire, din cauza gazelor toxice	Mérgezésveszély a mérgező gázok miatt	Apsinuodijimo rizika dėl toksiskų dujų
Rizik od povrede od opekotina ili požara, zbog vrele šljake	Opasnost od opekotina ili požara, zbog vruće troske	Risc de rănire prin arsuri sau incendiu, din cauza zgurii fierbinți	Égési sérülés vagy tűz veszélye a forró salak miatt	Nudegimo sužalojimo ar gaistro rizika dėl karšto šlapko
Ne držite ili ne radite u vlažnom okruženju	Nemojte držati ili ne raditi u mokrom okruženju	Nu păstrați și nu acționați într-un mediu umed	Ne tárolja és ne működtesse nedves környezetben	Negalima laikyti ar veikti drėgnoje aplinkoje
Rizik od oštećenja očiju, zbog izvora svjetlosti ili laserskog zraka. Ne usmeravaj prema golim okom	Rizik od oštećenja oka, zbog izvora svjetlosti ili laserske zrake. Ne usmjeravati prema golom oku	Risc de deteriorare a ochilor, din cauza sursei de lumină sau a fascicului laser. Nu îndreptați spre ochiul liber	Szemkárosodás veszélye fényforrás vagy lézersugár miatt. Ne irányítsa szabad szemre	Akiu pažeidimo rizika dėl šviesos šaltiniu ar lazerio spinduliu. Negalima nukreipti į plika akimi
Redovno pregledavajte kabl za napajanje na oštećenje. Odmah izvadite utikač iz utičnice ako je kabl oštećen ili prerezan	Redovito provjeravajte je li kabel za napajanje oštećen. Odmah izvucite utikač iz napajanja ako je kabel oštećen ili prerezan	Inspectați în mod regulat cablul de alimentare să nu prezinte deteriorări. Scoateți imediat stecherul din priza de retea, în cazul în care cablul este deteriorat sau căiat	Rendszeresen ellenőrizze a tágkábelt, hogy nem sérült-e. Azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, ha a kábel megsérül vagy elvágódott	Reguliariai tikrinkite mažinimo laida, ar néra pažeidim. Nedelsdami nuimkite kištuk nuo elektros tinklo, jei kabelis pažeistas arba supjaustytas
Uklanjanje jedinice iz električnog snabdevanja pre čišćenja, prilagođavanja ili održavanja	Uklonite jedinicu iz električnog napajanja prije čišćenja, podešavanja ili održavanja	Scoateți unitatea de alimentare electrică înainte de curățare, reglare sau întreținere	Tisztítás, beállítás vagy karbantartás előtt távolítsa el az egységet az elektromos hálózatról	Prieš valydam, reguliuodami ar prižiūredami, išimkite įrenginį iš elektros tiekimo
Rizik od oštećenja. Držite ljude, životinje ili obližnju imovinu najmanje 15 metara dalje	Rizik od oštećenja. Držite ljude, životinje ili obližnje imanje na udaljenosti od najmanje 15m	Risc de deteriorare. Tîneți oamenii, animalele sau bunurile din apropiere la cel puțin 15m distanță	Károsodás veszélye. Tartsa az embereket, állatokat vagy a közeli ingatlant legalább 15m távolságra	Žalos rizika. Laikykite žmones, gyvūnus ar netoliiese esantj turta bent už 15m atstumu
Tačka prizemne veze	Točka povezivanja tla	Punct de conectare la sol	Föld csatlakozási pont	Jžeminimo jungties taškas
Mora se reciklirati i uvek ga treba raspologati u skladu sa važećim direktivama	Mora se reciklirati i uvek zbrinuti u skladu s važećim direktivama	Trebuie reciclat și trebuie întotdeauna eliminat în conformitate cu directivele aplicabile	Újrahasznosítani kell, és mindenkor a vonatkozó irányelvnek megfelelően kell ártalmatlanítani	Turi būti perdirbtas ir visada turi būti šalinamas pagal taikomas direktyvas
U skladu sa važećim bezbednosnim direktivama i relativnim standardima	U skladu s primjenjivim sigurnosnim direktivama i relativnim standardima	Respectă directivele de siguranță aplicabile și standardele aferente	Megfelel a vonatkozó biztonsági irányelvnek és a vonatkozó szabványoknak	Atitinka taikomas saugos direktyvas ir santykinius standartus

ENGLISH

GENERAL SAFETY WARNINGS

Read and understand this owner's manual before operating this product. You can help prevent accidents by being familiar with your product's controls and by observing safe operating procedures and safety signs. Always use your common sense to avoid all situations considered beyond your capability. Do not use while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or any other medication. Keep bystanders and animals that could be hurt, as well as items that could be damaged away, while operating. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the product. Local laws may restrict the minimum age of the operator. Bear in mind that the operator or user is responsible for accidents or unexpected events occurring to other people, animals or their property. Do not expose the product to excessive moisture, dust, dirt or corrosive vapors. Do not mount equipment or accessories on the machine not foreseen or approved by the manufacturer. Never attempt to modify the product. Non-authorized modifications or accessories can result in serious personal injury or the death of the operator or others. Consult your authorized dealer for disassembly and service, not covered in this manual. If something breaks or an accident occurs while working, turn off the machine immediately and move it away to prevent further damage. In case foreign body has entered the machine, stop it immediately, inspect it for any damage and make repairs before starting it again.

PROTECTIVE EQUIPMENT

Make sure that you use appropriate and certified protective equipment when operating the unit. Always wear clothing which does not hamper movements, protective gloves, goggles, half-mask respirator, ear protection and anti-shear safety boots with non-slip soles. Never wear scarves, necklaces or any hanging or flapping accessory and clothing that could catch in the machine. Tie up your hair if it is long. Wear a full coverage helmet with appropriate shade (see ANSI Z87.1 safety standard) and safety glasses while welding. Wear proper gloves and protective clothing to prevent your skin from being exposed to hot metals, UV and IR rays.

FIRE AND BURN HAZARDS

Some parts of the machine get hot enough to ignite flammable materials. Electric equipment malfunctions can cause sparks which could ignite flammable material. Make sure that you keep your work area clean and tidy and do not use the machine near flammable material. Remove all flammable materials within 10m of the welding arc. If removal is not possible, tightly cover them with fireproof covers. Take precautions to ensure that flying sparks do not cause fires or explosions in hidden areas, cracks or areas you cannot see. If a fire occurs, use an appropriate fire extinguisher. Wear garments that are oil-free with no pockets or cuffs that will collect sparks. Keep work lead

connected as close to the weld area as possible to prevent any unknown, unintended paths of electrical current from causing electrical shock and fire hazards. To prevent any unintended arcs, cut wire back to $\frac{1}{4}$ " stick out after welding.

Some parts of the machine get hot enough to cause burn damage. Pay attention not to touch them in order to avoid getting burned. Let the machine cool before storing it.

CATEGORY SAFETY WARNINGS

SAFE OPERATION

All of the operational levers of the machine must move from one position to the other easily and must not need forcing. The electric cables and in particular the main plug cable must be in perfect condition to avoid the generation of any sparks or the risk of electric shock. The handgrips and protection devices must be clean and dry as well as securely fastened to the machine. Make sure that you always use the correct tool for each job in order to avoid machine failure or injury and avoid overloading the machine. The voltage and frequency ratings of the electricity supply must be within the specifications of the machine. Make sure that the machine switch is off when plugging it in, in order to avoid risk due to unintentional starting. Remove any keys and wrenches from the machine before operating.

Make sure that you stop the machine and unplug it from mains:

- ▶ When mounting or removing accessories and tools.
- ▶ Whenever you leave the machine unattended.
- ▶ During cleaning or maintenance.
- ▶ In case of a malfunction or overload of the machine.
- ▶ During machine repositioning, transportation or storage.

The welding arc produces ultraviolet (UV) and infrared (IR) rays that can cause injury to your eyes and skin. Do not look at the welding arc without proper eye protection. Always use a helmet that covers your full face from the neck to top of head and to the back of each ear. Use a lens that meets ANSI standards and safety glasses. For welders under 160 Amps output, use a shade 10 lens; for above 160 Amps, use a shade 12. Refer to the ANSI standard Z87.1 for more information. Cover all bare skin areas exposed to the arc with protective clothing and shoes. Wear flame-retardant cloth or leather shirts, coats, pants or coveralls. Use screens or other barriers to protect other people from the arc rays emitted from your welding.

High pressure cylinders can explode if damaged, so treat them carefully. Never expose cylinders to high heat, sparks, open flames, mechanical shocks or arcs. Do not touch cylinder with MIG gun. Do not weld on the cylinder. Always secure cylinder upright to a cart or stationary object. Keep cylinders away from welding or electrical circuits. Use the proper regulators, gas hose and fittings for the specific application. Do not look into the valve when opening it. Use protective cylinder cap whenever possible.

POISON HAZARDS

Fumes emitted from the welding process displace clean air and can result in injury or death. Do not breathe in fumes emitted by the welding process. Make sure your breathing air is clean and safe. Work only in a well-ventilated area or use a ventilation device to remove welding fumes from the environment where you will be working. Do not weld on coated materials (galvanized, cadmium plated or containing zinc, mercury or barium), as they emit harmful fumes that are dangerous to breathe. If necessary use a ventilator, respirator with air supply or remove the coating from the material in the weld area. Refer to the material safety data sheet for the manufacturer's instructions. Do not weld near materials that will emit toxic fumes when heated. Vapors from cleaners, sprays and degreasers can be highly toxic when heated.

ROTATING PARTS HAZARDS

Rotating parts can cause serious injury. Avoid contacting the rotating parts when they are still in rotation and make sure that you keep anything that could be trapped in the operating machine, such as loose hair and clothing, away. Keep your hands away from the machining area when operating the machine.

ELECTRICITY HAZARDS

Make sure that the electric cables of the machine and the mains plug, that it is connected to, are in good condition and not worn. Never use a damaged machine or a machine with damaged or worn electric cables and plugs. Do not expose the machine and the electric cables to wet conditions and never touch when wet. Use a socket outlet with ground contact. Do not come in contact with grounded surfaces or electric cables, to avoid the risk of electric shock. Do not use the cable to pull the plug out of the socket. Always lead the power cable away from the rear of the machine and protect it from heat, oil and sharp objects.. When the machine is to be used outdoors, use only extension cords intended for outdoor use. The cross section of any extension cable must measure at least 1,5mm² and the mains connection must be protected by an appropriate fuse.

WORKING AREA HAZARDS

Thoroughly inspect the whole work area and use a rake or yard brush to manually loosen debris and remove anything that could be projected by the machine, be a hazardous source or cause damage to the machine if run over (stones, branches, iron wire, bones etc.). Check that there are no bystanders, animal or items that could be damaged within at least 10 meters of the machine's range of action.

Work only in daylight, or with suitable artificial light, in good visibility conditions. Try not to cause any noise disturbance, by only using this machine at reasonable times of the day.

Take on a firm and well-balanced position. Where possible, avoid working on wet, slippery ground or in any case on uneven or steep ground that

does not guarantee stability for the operator.

Storing of tools that are not in use should be done in a dry and safe place away from the operating machine and out of the reach of children.

Keep harmful arc rays shielded from the view of others.

Mount the machine securely on a solid bench or cart that will keep it stable and prevent it from tipping over or falling.

REMAINING HAZARDS

The machine was built using modern technology and in accordance with recognized safety rules. Even when all safety measures are in place, some remaining hazards, which are not yet evident, may be present. The operator should use common sense and take necessary precautions to avoid risk due to remaining hazards.

PRODUCT SPECIFICATIONS

INTENDED USE

This product was designed and manufactured to be used for welding of metal objects. It is suitable for welding wire of diameter between 0,6 and 1,0mm.

Environmental conditions during operation as follows:

- Temperature of -10°C to +40°C.
- Humidity ≤50% at 40°C and ≤90% at 20°C
- Altitude less than 1000m.

Power supply requirements:

- Frequency distortion should be less than ±1% of rated value.
- Fluctuation of voltage is less than ±10% of rated value.

Any other use differing from the above-mentioned ones could be hazardous, harm people and/or damage things and the machine.

IMPROPER USE

The machine must not be used for handling hazardous materials, e.g. accumulation of inflammable or explosive products, solid material or any other object that could be dangerous to the machine itself as well as the operator, bystanders, animals or property.

Examples of improper use may include, but are not limited to operating the machine:

1. Without the original accessories supplied by the manufacturer.
2. With original accessories but in a way not in accordance to the instructions.
3. Without original spare parts.
4. With unauthorized modifications.

NOTE

According to the applicable product liability laws, the manufacturer of the device does not assume liability for damages to the product or damages caused by the product that occurs due to:

1. Improper handling not complied with the operating instructions.
2. Repairs by third parties and not by authorized service technicians.
3. Installation of non-original spare parts.

4. Non-intended use.
5. Electrical system breakdown due to power of the machine in a manner not compliant with the electric and VDE regulations.

TECHNICAL DATA		
Article Number	47 488	
Model	ETIG 200 PULSE	
Type	Pulse	
Rated input voltage	V	230
Power frequency	Hz	50
Rated input capacity	kVA	7
Rated input current	A	33,5
Output no load voltage	V	82
Rated working voltage	V	TIG 18V / MMA 27,2V
TIG welding current	A	10 - 200
MMA welding Current	A	10 - 180
Base value current		10% - 95%
Current rise time	s	0 - 15
Current drop time	s	0 - 25
Pulse frequency	Hz	0,2 - 200
Duty cycle		30%
Gas pre-flow time	s	0 - 5
Gas post flow time	s	1-15
Rated duty cycle		10% - 90%
Cooling type		Air
Efficiency	η	$\geq 85\%$
Power factor	$\cos\phi$	0,73
Insulation degree		H
Cover protection degree		IP21S
Cooling type		Air
Net weight	kg	10
Dimensions (LxWxH)	cm	47,2 x 18,5 x 34,0

IDENTIFICATION (FIG. 1)

1. Control panel
2. Ground lead output
3. Positive lead output
4. MIG output
5. ON/OFF switch (other side)

OPERATION

PREPARING THE UNIT

Unpacking and completing the assembly should be done on a flat and stable surface, with enough space for moving the machine and its packaging, always making use of suitable equipment.

WARNING

Always unplug your machine from power source before any adjustment.

OPERATING THE UNIT

WARNING

Connect ground lead as close to the area being welded as possible to ensure a good ground. Do not allow any body part to come in contact with the welding wire if you are in contact with the material being welded, ground or electrode from another welder. Do not drape cables over or around your body. Do not overuse or overheat your welder. Allow proper cooling time between duty cycles. Do not point torch at any body part of yourself or anyone else. Always use this welder in the rated duty cycle to prevent excessive heat and failure.

On the machine you will find the data table with the below information:

X = Duty cycle

I1max = Maximum rated input current

I1eff = Maximum effective input current

I2 = Rated welding current

U0 = No load rated voltage

U1 = Rated input voltage

U2 = Loading voltage

NOTE

Suitable welding wire diameter should be selected according to the welding job about to undertake.

MAINTENANCE AND CLEANING

WARNING

For your own safety, turn the switch off and remove plug from power source outlet before any operation of maintenance on the machine.

Keep your appliance clean. In order to avoid overheating of the motor, regularly check the air openings for any dust sticking on. After a longer period of use, it is recommended to have the machine checked by an authorized dealer service. Connections and repairs of electrical equipment may only be carried out by an electrician.

POWER CORD

To avoid shock or fire hazard, if the power cord is worn or cut, or damaged in any way, have it replace immediately. Electrical connection cables often suffer insulation damage. Possible causes are:

- Punch points when connection cables are run through window or door gaps.
- Kinks resulting from incorrect attachment or laying of the connection cable.
- Cuts resulting from running over the connecting cable.
- Insulation damage resulting from forcefully pulling out of the wall socket.

► Cracks through aging of insulation.
Such defective electrical connection cables must not be used as the insulation damage makes them extremely hazardous.

CLEANING

Use a small soft brush to clean the outside of the unit. Do not use strong detergents. Household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon and solvents such as kerosene can damage plastic housing or handle. Wipe off any moisture with a soft cloth. Remove dust, dirt and machining residues with an appropriate vacuum cleaner if necessary.

STORAGE WARNING

Turn the switch off and remove the machine from its power source to store it. Store the machine only in dry and well ventilated areas.

In case the machine will be stored for an extended time, use the following storage procedure:

1. Thoroughly clean it and inspect for any loose or damaged parts. Repair or replace damaged parts and tighten loose screws, nuts or bolts.
2. Lubricate and apply grease, where required.
3. Store it in its original packaging.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle raw materials instead of disposing as waste. Machine, accessories and packaging should be sorted for environment friendly recycling. The plastic components are labeled for categorized recycling.

This product must not be disposed of together with domestic waste in compliance with relative legislation referring to waste of electrical and electronic equipment. This product must be disposed of at a designated collection point. This can occur, for example, by handing it in at an authorized collecting point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. Improper handling of waste equipment may have negative consequences for the environment and human health due to potentially hazardous substances that are often contained in electrical and electronic equipment. By properly disposing of this product, you are also contributing to the effective use of natural resources.

You can obtain information on collection points for waste equipment from your municipal administration, public waste disposal authority, an authorized body for the disposal of waste electrical and electronic equipment or your waste disposal company.

WARRANTY

This product is warranted in accordance with the legal / country specific regulations, effective from the date of purchase by the first user. Damage attributable to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the warranty. In case of a claim, please send the product, completely assembled, to your dealer or the official service center.

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Lisez et comprenez ce manuel du propriétaire avant d'utiliser ce produit. Vous pouvez aider à prévenir les accidents en vous familiarisant avec les commandes de votre produit et en observant les procédures d'utilisation et les panneaux de sécurité en toute sécurité. Utilisez toujours votre bon sens pour éviter toutes les situations considérées comme dépassant vos capacités. Ne pas utiliser lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de tout autre médicament. Éloignez les passants et les animaux qui pourraient être blessés, ainsi que les objets qui pourraient être endommagés, pendant le fonctionnement. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées avec ces instructions utiliser le produit. Les lois locales peuvent restreindre l'âge minimum de l'opérateur. Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou événements inattendus survenant à d'autres personnes, animaux ou leurs biens. N'exposez pas le produit à une humidité excessive, à la poussière, à la saleté ou à des vapeurs corrosives. Ne pas monter d'équipements ou d'accessoires sur la machine non prévus ou approuvés par le fabricant. N'essayez jamais de modifier le produit. Des modifications ou des accessoires non autorisés peuvent entraîner des blessures graves ou la mort de l'opérateur ou d'autres personnes. Consultez votre revendeur agréé pour le démontage et l'entretien, qui ne sont pas traités dans ce manuel. Si quelque chose se brise ou qu'un accident survient pendant le travail, éteignez immédiatement la machine et éloignez-la pour éviter d'autres dommages. Si un corps étranger a pénétré dans la machine, l'arrêter immédiatement, l'inspecter pour tout dommage et effectuer les réparations avant de la redémarrer.

ÉQUIPEMENT PROTECTEUR

Assurez-vous que vous utilisez un équipement de protection approprié et certifié lors de l'utilisation de l'unité. Portez toujours des vêtements qui ne gênent pas les mouvements, des gants de protection, des lunettes de protection, un demi-masque respiratoire, des protections auditives et des bottes de sécurité anti-cisaillement à semelles antidérapantes. Ne portez jamais d'écharpes, de colliers ou d'accessoires et vêtements suspendus ou flottants qui pourraient s'accrocher dans la machine. Attachez vos cheveux s'ils sont longs.

Portez un casque intégral avec une teinte appropriée (voir la norme de sécurité ANSI Z87.1) et des lunettes de sécurité pendant le soudage. Portez des gants et des vêtements de protection appropriés pour éviter que votre peau ne soit exposée aux métaux chauds, aux rayons UV et IR.

RISQUES D'INCENDIE ET DE BRÛLURE

Certaines parties de la machine deviennent suffisamment chaudes pour enflammer des matériaux inflammables. Les dysfonctionnements de l'équipement électrique peuvent provoquer des étincelles qui pourraient enflammer des maté-

riaux inflammables. Assurez-vous de garder votre zone de travail propre et rangée et n'utilisez pas la machine à proximité de matériaux inflammables. Retirez tous les matériaux inflammables à moins de 10 m de l'arc de soudage. Si le retrait n'est pas possible, couvrez-les hermétiquement avec des couvertures ignifuges. Prenez des précautions pour vous assurer que les étincelles projetées ne provoquent pas d'incendies ou d'explosions dans des zones cachées, des fissures ou des zones que vous ne pouvez pas voir. En cas d'incendie, utilisez un extincteur approprié. Portez des vêtements sans huile, sans poches ni poignets susceptibles de collecter des étincelles. Gardez le fil de travail connecté aussi près que possible de la zone de soudage pour éviter que des chemins inconnus et involontaires de courant électrique ne provoquent des risques d'électrocution et d'incendie. Pour éviter tout arc involontaire, coupez le fil jusqu'à ce qu'il dépasse de $\frac{1}{4}$ " après le soudage. Certaines parties de la machine deviennent suffisamment chaudes pour causer des brûlures. Faites attention à ne pas les toucher afin d'éviter de vous brûler. Laissez la machine refroidir avant de la ranger.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DE CATÉGORIE

FONCTIONNEMENT SÛR

Tous les leviers de commande de la machine doivent passer d'une position à l'autre facilement et ne doivent pas avoir besoin de forcer. Les câbles électriques et en particulier le câble de la prise principale doivent être en parfait état pour éviter la génération d'étincelles ou le risque de choc électrique. Les poignées et dispositifs de protection doivent être propres et secs et solidement fixés à la machine. Assurez-vous de toujours utiliser l'outil approprié pour chaque tâche afin d'éviter une panne ou des blessures de la machine et d'éviter de surcharger la machine. La tension et la fréquence nominales de l'alimentation électrique doivent être conformes aux spécifications de la machine. Assurez-vous que l'interrupteur de la machine est éteint lors de son branchement, afin d'éviter les risques dus à un démarrage intempestif. Retirez toutes les clés et clés de la machine avant de l'utiliser.

Assurez-vous d'arrêter la machine et de la débrancher du secteur :

- ▶ Lors du montage ou du retrait d'accessoires et d'outils.
- ▶ Chaque fois que vous laissez la machine sans surveillance.
- ▶ Pendant le nettoyage ou l'entretien.
- ▶ En cas de dysfonctionnement ou de surcharge de la machine.
- ▶ Lors du repositionnement, du transport ou du stockage de la machine.

L'arc de soudage produit des rayons ultraviolets (UV) et infrarouges (IR) qui peuvent causer des blessures aux yeux et à la peau. Ne regardez pas l'arc de soudage sans une protection oculaire appropriée. Utilisez toujours un casque qui couvre tout le visage

du cou au sommet de la tête et à l'arrière de chaque oreille. Utilisez des verres conformes aux normes ANSI et des lunettes de sécurité. Pour les soudeurs de moins de 160 ampères, utilisez une lentille de teinte 10 ; pour plus de 160 ampères, utilisez une nuance 12. Reportez-vous à la norme ANSI Z87.1 pour plus d'informations. Couvrir toutes les zones de peau nue exposées à l'arc avec des vêtements et des chaussures de protection. Portez des chemises, des manteaux, des pantalons ou des combinaisons en tissu ignifuge ou en cuir. Utilisez des écrans ou d'autres barrières pour protéger les autres personnes des rayons d'arc émis par votre soudage.

Les bouteilles à haute pression peuvent exploser si elles sont endommagées, alors traitez-les soigneusement. N'exposez jamais les bouteilles à une chaleur élevée, des étincelles, des flammes nues, des chocs mécaniques ou des arcs. Ne touchez pas le cylindre avec le pistolet MIG. Ne pas souder sur le cylindre. Fixez toujours la bouteille à la verticale sur un chariot ou un objet fixe. Tenir les bouteilles éloignées des soudures ou des circuits électriques. Utilisez les régulateurs, tuyaux de gaz et raccords appropriés pour l'application spécifique. Ne regardez pas dans la valve lorsque vous l'ouvrez. Utilisez un bouchon de cylindre protecteur chaque fois que possible.

RISQUES DE POISON

Les fumées émises par le processus de soudage déplacent l'air pur et peuvent entraîner des blessures ou la mort. Ne pas respirer les fumées émises par le procédé de soudage. Assurez-vous que votre air respirable est propre et sûr. Travaillez uniquement dans une zone bien ventilée ou utilisez un dispositif de ventilation pour éliminer les fumées de soudage de l'environnement dans lequel vous allez travailler. Ne pas souder sur des matériaux revêtus (galvanisés, cadmiers ou contenant du zinc, du mercure ou du baryum), car ils dégagent des fumées nocives et dangereuses à respirer. Si nécessaire, utilisez un ventilateur, un respirateur avec alimentation en air ou retirez le revêtement du matériau dans la zone de soudure. Se référer à la fiche signalétique pour les instructions du fabricant. Ne pas souder à proximité de matériaux qui émettent des fumées toxiques lorsqu'ils sont chauffés. Les vapeurs des nettoyeants, sprays et dégraissants peuvent être très toxiques lorsqu'elles sont chauffées.

RISQUES DES PIÈCES EN ROTATION

Les pièces en rotation peuvent causer des blessures graves. Évitez tout contact avec les pièces rotatives lorsqu'elles sont encore en rotation et assurez-vous de garder à l'écart tout ce qui pourrait être coincé dans la machine en fonctionnement, comme les cheveux et les vêtements lâches. Gardez vos mains éloignées de la zone d'usage lorsque vous utilisez la machine.

RISQUES ÉLECTRIQUES

Assurez-vous que les câbles électriques de la machine et la prise secteur, à laquelle elle est connectée, sont en bon état et non usés. N'utilisez jamais une machine endommagée ou une machine avec

des câbles et des fiches électriques endommagés ou usés. N'exposez pas la machine et les câbles électriques à des conditions humides et ne touchez jamais lorsqu'ils sont mouillés. Utilisez une prise de courant avec contact à la terre. N'entrez pas en contact avec des surfaces mises à la terre ou des câbles électriques, pour éviter le risque de choc électrique. N'utilisez pas le câble pour retirer la fiche de la prise. Éloignez toujours le câble d'alimentation de l'arrière de la machine et protégez-le de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants. . Lorsque la machine doit être utilisée à l'extérieur, utilisez uniquement des rallonges destinées à une utilisation en extérieur. La section transversale de tout câble de rallonge doit mesurer au moins 1,5 mm² et la connexion au secteur doit être protégée par un fusible approprié.

DANGERS DE LA ZONE DE TRAVAIL

Inspectez soigneusement toute la zone de travail et utilisez un râteau ou une brosse de jardin pour détacher manuellement les débris et enlever tout ce qui pourrait être projeté par la machine, constituer une source dangereuse ou endommager la machine en cas de renversement (pièces, branches, fil de fer, os etc.). Vérifiez qu'il n'y a pas de spectateurs, d'animaux ou d'objets susceptibles d'être endommagés à moins de 10 mètres du rayon d'action de la machine.

Travaillez uniquement à la lumière du jour, ou avec une lumière artificielle appropriée, dans de bonnes conditions de visibilité. Essayez de ne pas causer de nuisances sonores en n'utilisant cette machine qu'à des heures raisonnables de la journée.

Adoptez une position ferme et équilibrée. Dans la mesure du possible, évitez de travailler sur un sol mouillé, glissant ou en tout cas sur un sol accidenté ou escarpé qui ne garantit pas la stabilité pour l'opérateur.

Le stockage des outils qui ne sont pas utilisés doit être effectué dans un endroit sec et sûr, loin de la machine en fonctionnement et hors de la portée des enfants.

Gardez les rayons d'arc nocifs à l'abri de la vue des autres.

Montez la machine en toute sécurité sur un banc ou un chariot solide qui la maintiendra stable et l'empêchera de basculer ou de tomber.

RISQUES RESTANTS

La machine a été construite à l'aide de la technologie moderne et conformément aux règles de sécurité reconnues. Même lorsque toutes les mesures de sécurité sont en place, certains dangers restants, qui ne sont pas encore évidents, peuvent être présents. L'opérateur doit faire preuve de bon sens et prendre les précautions nécessaires pour éviter les risques dus aux dangers restants.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

UTILISATION PRÉVUE

Ce produit a été conçu et fabriqué pour être utilisé

pour le soudage d'objets métalliques. Il est adapté pour souder des fils de diamètre compris entre 0,6 et 1,0 mm.

Conditions environnementales pendant le fonctionnement comme suit :

- ▶ Température de -10°C à +40°C.
- ▶ Humidité ≤50% à 40°C et ≤90% à 20°C
- ▶ Altitude inférieure à 1000m.
- ▶ Alimentation électrique requise :
- ▶ La distorsion de fréquence doit être inférieure à ±1% de la valeur nominale.
- ▶ La fluctuation de la tension est inférieure à ±10 % de la valeur nominale.

Toute autre utilisation différente de celles mentionnées ci-dessus pourrait être dangereuse, blesser les personnes et/ou endommager les choses et la machine.

UTILISATION INCORRECTE

La machine ne doit pas être utilisée pour manipuler des matières dangereuses, par ex. accumulation de produits inflammables ou explosifs, de matière solide ou de tout autre objet pouvant être dangereux pour la machine elle-même ainsi que pour l'opérateur, les personnes présentes, les animaux ou les biens.

Des exemples d'utilisation inappropriée peuvent inclure, sans s'y limiter, l'utilisation de la machine :

1. Sans les accessoires d'origine fournis par le fabricant.
2. Avec des accessoires d'origine mais d'une manière non conforme aux instructions.
3. Sans pièces détachées d'origine.
4. Avec des modifications non autorisées.

REMARQUE

Conformément aux lois applicables en matière de responsabilité du fait des produits, le fabricant de l'appareil n'assume aucune responsabilité pour les dommages au produit ou les dommages causés par le produit qui se produisent en raison de :

1. Manipulation non conforme aux instructions d'utilisation.
2. Réparations par des tiers et non par des techniciens de service agréés.
3. Installation de pièces de rechange non originales.
4. Utilisation non conforme.
5. Panne du système électrique due à l'alimentation de la machine d'une manière non conforme aux réglementations électriques et VDE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de l'article	47 488	
Modèle	ETIG 200 PULSE	
Type	Impulsion	
Tension d'entrée nominale	V	230
Fréquence d'alimentation	Hz	50
Capacité d'entrée nominale	kVA	7
Courant d'entrée nominal	A	33,5

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de l'article	47 488	
Modèle	ETIG 200 PULSE	
Tension de sortie à vide	V	82
Tension de fonctionnement nominale	V	TIG 18V / MMA 27,2V
Courant de soudage TIG	A	10 - 200
Courant de soudage MMA	A	10 - 180
Courant de base		10% - 95%
Temps de montée actuel	s	0 - 15
Heure de chute actuelle	s	0 - 25
Fréquence d'impulsion	Hz	0,2 - 200
Cycle de service		30%
Temps de pré-écoulement du gaz	s	0 - 5
Temps de post-écoulement du gaz	s	1-15
Cycle de service nominal		10% - 90%
Type de refroidissement		Air
Efficacité	η	≥ 85%
Facteur de puissance	cosφ	0,73
Degré d'isolation		H
Degré de protection de la couverture		IP21S
Type de refroidissement		Air
Poids net	kg	10
Dimensions (LxLxH)	cm	47,2 x 18,5 x 34,0

IDENTIFICATION (FIG. 1)

1. Panneau de commande
2. Sortie du fil de terre
3. Sortie de plomb positive
4. sortie MIG
5. Interrupteur ON/OFF (autre côté)

OPÉRATION**PRÉPARATION DE L'UNITÉ**

Le déballage et l'achèvement de l'assemblage doivent être effectués sur une surface plane et stable, avec suffisamment d'espace pour déplacer la machine et son emballage, en utilisant toujours un équipement approprié.

ATTENTION

Débranchez toujours votre machine de la source d'alimentation avant tout réglage.

FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ**ATTENTION**

Connectez le fil de terre aussi près que possible de la zone à souder pour assurer une bonne mise à la terre. Ne laissez aucune partie du corps entrer en contact avec le fil de soudage si vous êtes en contact avec le matériau à souder, la terre ou l'électrode d'un autre soudeur. N'enroulez pas de câbles sur ou autour de votre corps. N'abusez pas et ne surchauffez pas votre soudeuse. Prévoyez un temps de refroidissement approprié entre les cycles de service. Ne dirigez pas la torche vers une partie du corps de vous-même ou de quelqu'un d'autre. Utilisez toujours cette soudeuse dans le cycle de service nominal pour éviter une chaleur excessive et une panne.

Sur la machine, vous trouverez le tableau de données avec les informations ci-dessous :

X = Cycle de service

I1max = Courant d'entrée nominal maximum

I1eff = Courant d'entrée efficace maximum

I2 = Courant de soudage nominal

U0 = Tension nominale à vide

U1 = Tension d'entrée nominale

U2 = Tension de charge

REMARQUE

Le diamètre de fil de soudage approprié doit être sélectionné en fonction du travail de soudage à entreprendre.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE**ATTENTION**

Pour votre propre sécurité, éteignez l'interrupteur et débranchez la fiche de la prise de courant avant toute opération de maintenance sur la machine.

Gardez votre appareil propre. Afin d'éviter une surchauffe du moteur, vérifiez régulièrement les ouvertures d'aération pour toute adhérence de poussière. Après une longue période d'utilisation, il est recommandé de faire contrôler la machine par un service après-vente agréé. Les branchements et les réparations d'équipements électriques ne peuvent être effectués que par un électricien.

CORDON D'ALIMENTATION

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, si le cordon d'alimentation est vermiculé ou coupé, ou endommagé de quelque manière que ce soit, faites-le remplacer immédiatement. Les câbles de connexion électrique subissent souvent des dommages d'isolation. Les causes possibles sont :

- ▶ Points de perforation lorsque les câbles de connexion passent à travers les ouvertures des fenêtres ou des portes.
 - ▶ Entortilllements résultant d'une mauvaise fixation ou pose du câble de raccordement.
 - ▶ Coupures résultant du passage sur le câble de raccordement.
 - ▶ Dommages d'isolation résultant d'un retrait forcé de la prise murale.
 - ▶ Fissures par vieillissement de l'isolant.
- De tels câbles de connexion électrique défectueux ne doivent pas être utilisés car les dommages de l'isolation les rendent extrêmement dangereux.

NETTOYAGE

Utilisez une petite brosse douce pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez pas de détergents puissants. Les nettoyants ménagers qui contiennent des huiles aromatiques telles que le pin et le citron et des solvants tels que le kérosène peuvent endommager le boîtier ou la poignée en plastique. Essuyez toute humidité avec un chiffon doux. Éliminez la poussière, la saleté et les résidus d'usinage avec un aspirateur approprié si nécessaire.

ESPACE DE RANGEMENT

ATTENTION

Éteignez l'interrupteur et retirez la machine de sa source d'alimentation pour la ranger. Stockez la machine uniquement dans des zones sèches et bien aérées.

Si la machine doit être stockée pendant une période prolongée, utilisez la procédure de stockage suivante :

- Nettoyez-le soigneusement et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces desserrées ou endommagées. Réparez ou remplacez les pièces endommagées et serrez les vis, écrous ou boulons desserrés.
- Lubrifiez et appliquez de la graisse, si nécessaire.
- Conservez-le dans son emballage d'origine.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Recycler les matières premières au lieu de les jeter comme déchets. La machine, les accessoires et les emballages doivent être triés pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les composants en plastique sont étiquetés pour un recyclage catégorisé.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères conformément à la législation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce produit doit être éliminé dans un point de collecte désigné. Cela peut se produire, par exemple, en le déposant dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Une mauvaise manipulation des déchets d'équipements peut avoir des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances potentiellement dangereuses qui sont souvent contenues dans les équipements électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit, vous contribuez également à l'utilisation efficace des ressources naturelles.

Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte des déchets d'équipements auprès de votre administration communale, de l'autorité publique d'élimination des déchets, d'un organisme agréé pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ou de votre entreprise d'élimination des déchets.

GARANTIE

Ce produit est garanti conformément aux réglementations légales/spécifiques au pays, en vigueur à compter de la date d'achat par le premier utilisateur. Les dommages attribuables à l'usure normale, à la surcharge ou à une mauvaise manipulation seront exclus de la garantie. En cas de réclamation, veuillez envoyer le produit, complètement assemblé, à votre revendeur ou au centre de service officiel.

ITALIANO

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Leggere e comprendere questo manuale del proprietario prima di utilizzare questo prodotto. Puoi aiutare a prevenire gli incidenti conoscendo i controlli del tuo prodotto e osservando le procedure operative sicure e i segnali di sicurezza. Usa sempre il tuo buon senso per evitare tutte le situazioni considerate oltre le tue capacità. Non utilizzare quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o altri farmaci. Tenere lontani gli astanti e gli animali che potrebbero essere feriti, così come gli oggetti che potrebbero essere danneggiati, durante il funzionamento. Non consentire mai a bambini o persone che non hanno familiarità con queste istruzioni di utilizzare il prodotto. Le leggi locali possono limitare l'età minima dell'operatore. Tenere presente che l'operatore o l'utente è responsabile di incidenti o imprevisti occorsi ad altre persone, animali o a loro proprietà. Non esporre il prodotto a umidità eccessiva, polvere, sporco o vapori corrosivi. Non montare sulla macchina attrezzi o accessori non previsti o approvati dal costruttore. Non tentare mai di modificare il prodotto. Modifiche o accessori non autorizzati possono provocare gravi lesioni personali o la morte dell'operatore o di altri. Consultare il proprio rivenditore autorizzato per lo smontaggio e l'assistenza, non trattati in questo manuale. Se qualcosa si rompe o si verifica un incidente durante il lavoro, spegnere immediatamente la macchina e allontanarla per evitare ulteriori danni. Nel caso in cui corpi estranei siano entrati nella macchina, fermarla immediatamente, ispezionarla per eventuali danni ed effettuare le riparazioni prima di riavviarla.

ATTREZZATURA DI PROTEZIONE

Assicurarsi di utilizzare dispositivi di protezione appropriati e certificati durante l'utilizzo dell'unità. Indossare sempre indumenti che non intralcino i movimenti, guanti protettivi, occhiali, respiratore a semimaschera, protezioni per le orecchie e stivali di sicurezza antitaglio con suola antiscivolo. Non indossare mai sciarpe, collane o altri accessori e indumenti appesi o svolazzanti che potrebbero impigliarsi nella macchina. Lega i capelli se sono lunghi.

Indossare un casco a copertura totale con ombra appropriata (vedere lo standard di sicurezza ANSI Z87.1) e occhiali di sicurezza durante la saldatura. Indossare guanti e indumenti protettivi adeguati per evitare che la pelle venga esposta a metalli caldi, raggi UV e IR.

PERICOLI DI INCENDIO E USTIONI

Alcune parti della macchina si surriscaldano abbastanza da incendiare materiali infiammabili. I malfunzionamenti delle apparecchiature elettriche possono causare scintille che potrebbero incendiare materiale infiammabile. Assicurati di mantenere la tua area di lavoro pulita e ordinata e non utilizzare la macchina vicino a materiale infiammabile. Rimuovere tutti i materiali infiammabili entro 10 m dall'arco di saldatura. Se la rimozione non è possibile, coprirli ermeticamente

con coperture ignifughe. Prendere precauzioni per garantire che le scintille volanti non causino incendi o esplosioni in aree nascoste, crepe o aree non visibili. In caso di incendio, utilizzare un estintore appropriato. Indossare indumenti privi di olio, senza tasche o polsini che raccolgano scintille. Tenere il cavo di lavoro collegato il più vicino possibile all'area di saldatura per evitare che percorsi sconosciuti e involontari di corrente elettrica provochino scosse elettriche e rischi di incendio. Per evitare archi involontari, tagliare il filo a $\frac{1}{4}$ " di sporgenza dopo la saldatura.

Alcune parti della macchina si surriscaldano abbastanza da provocare ustioni. Fare attenzione a non toccarli per evitare di scottarsi. Lascia raffreddare la macchina prima di riporla.

CATEGORIA AVVERTENZE DI SICUREZZA

FUNZIONAMENTO SICURO

Tutte le leve di manovra della macchina devono spostarsi facilmente da una posizione all'altra e non devono essere forzate. I cavi elettrici ed in particolare il cavo della spina principale devono essere in perfette condizioni per evitare la generazione di scintille o il rischio di scosse elettriche. Le impugnature e le protezioni devono essere pulite e asciutte, nonché fissate saldamente alla macchina. Assicurarsi di utilizzare sempre l'utensile corretto per ogni lavoro al fine di evitare guasti o lesioni alla macchina ed evitare di sovraccaricare la macchina. I valori di tensione e frequenza dell'alimentazione elettrica devono rientrare nelle specifiche della macchina. Assicurarsi che l'interruttore della macchina sia spento quando la si collega, per evitare rischi dovuti a un avviamento involontario. Rimuovere eventuali chiavi e chiavi inglesi dalla macchina prima di utilizzarla.

Assicurarsi di spegnere la macchina e scollegarla dalla rete:

- ▶ Durante il montaggio o la rimozione di accessori e strumenti.
- ▶ Ogni volta che lasci la macchina incustodita.
- ▶ Durante la pulizia o la manutenzione.
- ▶ In caso di malfunzionamento o sovraccarico della macchina.
- ▶ Durante il riposizionamento, il trasporto o lo stocaggio della macchina.

L'arco di saldatura produce raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR) che possono causare lesioni agli occhi e alla pelle. Non guardare l'arco di saldatura senza un'adeguata protezione per gli occhi. Usa sempre un casco che copra l'intera faccia dal collo alla sommità della testa e alla parte posteriore di ciascun orecchio. Utilizzare una lente che soddisfi gli standard ANSI e occhiali di sicurezza. Per i saldatori con potenza inferiore a 160 A, utilizzare una lente di tonalità 10; per oltre 160 Ampere, utilizzare una tonalità 12. Fare riferimento allo standard ANSI Z87.1 per ulteriori informazioni. Coprire tutte le aree della pelle nuda esposte all'arco con indumenti e scarpe protettivi. Indossare camicie, cappotti, pantaloni o tute ignifughe in tessuto o pelle. Utilizzare schermi o altre barriere per proteggere altre persone dai raggi dell'arco emessi dalla saldatura.

Le bombole ad alta pressione possono esplodere se danneggiate, quindi trattatele con cura. Non esporre mai i cilindri a calore elevato, scintille, fiamme libere, urti meccanici o archi. Non toccare il cilindro con la pistola MIG. Non saldare sul cilindro. Fissare sempre il cilindro in posizione verticale a un carrello o a un oggetto fisso. Tenere le bombole lontane da saldature o circuiti elettrici. Utilizzare i regolatori, il tubo del gas e i raccordi appropriati per l'applicazione specifica. Non guardare nella valvola quando la si apre. Utilizzare il cappuccio protettivo del cilindro quando possibile.

RISCHI DI VELENO

I fumi emessi dal processo di saldatura spostano l'aria pulita e possono provocare lesioni o morte. Non respirare i fumi emessi dal processo di saldatura. Assicurati che la tua aria respirabile sia pulita e sicura. Lavorare solo in un'area ben ventilata o utilizzare un dispositivo di ventilazione per rimuovere i fumi di saldatura dall'ambiente in cui si lavorerà. Non saldare su materiali rivestiti (zincati, cadmiati o contenenti zinco, mercurio o bario), poiché emettono fumi nocivi e pericolosi da respirare. Se necessario utilizzare un ventilatore, un respiratore con alimentazione d'aria o rimuovere il rivestimento dal materiale nell'area di saldatura. Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei materiali per le istruzioni del produttore. Non saldare vicino a materiali che emettono fumi tossici se riscaldati. I vapori di detergenti, spray e sgrassatori possono essere altamente tossici se riscaldati.

PERICOLI DA PARTI ROTANTI

Le parti rotanti possono causare lesioni gravi. Evitare di entrare in contatto con le parti rotanti quando sono ancora in rotazione e assicurarsi di tenere lontano tutto ciò che potrebbe essere intrappolato nella macchina operatrice, come capelli sciolti e vestiti. Tenere le mani lontane dall'area di lavorazione durante il funzionamento della macchina.

PERICOLI ELETTRICI

Assicurarsi che i cavi elettrici della macchina e la spina di rete, a cui è collegata, siano in buono stato e non usurati. Non utilizzare mai una macchina danneggiata o una macchina con cavi e spine elettrici danneggiati o usurati. Non esporre la macchina e i cavi elettrici a condizioni umide e non toccarli mai quando sono bagnati. Utilizzare una presa con contatto di terra. Non entrare in contatto con superfici messe a terra o cavi elettrici, per evitare il rischio di scosse elettriche. Non utilizzare il cavo per estrarre la spina dalla presa. Allontanare sempre il cavo di alimentazione dal retro della macchina e proteggerlo da calore, olio e oggetti appuntiti. Quando la macchina deve essere utilizzata all'aperto, utilizzare solo prolunghe destinate all'uso esterno. La sezione di un'eventuale prolunga deve misurare almeno 1,5mm² e il collegamento alla rete deve essere protetto da un apposito fusibile.

PERICOLI NELL'AREA DI LAVORO

Ispezionare accuratamente l'intera area di lavoro e utilizzare un rastrello o una spazzola da giardino per allentare manualmente i detriti e rimuovere tutto ciò che potrebbe essere proiettato dalla macchina, essere una fonte pericolosa o causare danni alla macchina se investito (sassi, rami, filo di ferro, ossa eccetera.). Verificare che non vi siano astanti, animali o oggetti che potrebbero essere danneggiati entro almeno 10 metri dal raggio d'azione della macchina. Lavorare solo alla luce del giorno, o con adeguata luce artificiale, in buone condizioni di visibilità. Cercare di non causare alcun disturbo acustico, utilizzando questa macchina solo in orari ragionevoli della giornata.

Assumi una posizione ferma ed equilibrata. Ove possibile, evitare di lavorare su terreni bagnati, sdrucci-olevoli o comunque su terreni sconnessi o scoscesi che non garantiscono stabilità all'operatore.

La conservazione degli utensili non utilizzati deve essere effettuata in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla macchina operatrice e fuori dalla portata dei bambini.

Tenere i raggi nocivi dell'arco schermati dalla vista degli altri.

Montare la macchina in modo sicuro su un banco o un carrello solido che la manterrà stabile e impedirà che si ribalti o cada.

PERICOLI RESIDUI

La macchina è stata costruita utilizzando moderne tecnologie e nel rispetto delle riconosciute norme di sicurezza. Anche quando tutte le misure di sicurezza sono in atto, possono essere presenti alcuni pericoli residui, che non sono ancora evidenti. L'operatore deve usare il buon senso e prendere le precauzioni necessarie per evitare rischi dovuti a pericoli rimanenti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

USO PREVISTO

Questo prodotto è stato progettato e realizzato per essere utilizzato per la saldatura di oggetti metallici. È adatto per la saldatura di fili di diametro compreso tra 0,6 e 1,0 mm.

Condizioni ambientali durante il funzionamento come segue:

- Temperatura da -10°C a +40°C.
- Umidità ≤50% a 40°C e ≤90% a 20°C
- Altitudine inferiore a 1000 m.

Requisiti di alimentazione:

- La distorsione di frequenza deve essere inferiore a ±1% del valore nominale.
- La fluttuazione della tensione è inferiore a ±10% del valore nominale.

Qualsiasi altro uso diverso da quelli sopra indicati potrebbe essere pericoloso, arrecare danno a persone e/o danneggiare cose e la macchina.

USO IMPROPRI

La macchina non deve essere utilizzata per la movimentazione di materiali pericolosi, ad es. accumulo di prodotti infiammabili o esplosivi, materiale solido o qualsiasi altro oggetto che possa essere pericoloso

per la macchina stessa, nonché per l'operatore, gli astanti, gli animali o le cose.

Esempi di uso improprio possono includere, ma non sono limitati al funzionamento della macchina:

1. Senza gli accessori originali forniti dal produttore.
2. Con accessori originali ma in modo non conforme alle istruzioni.
3. Senza ricambi originali.
4. Con modifiche non autorizzate.

NOTA

In base alle leggi applicabili sulla responsabilità del prodotto, il produttore del dispositivo non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o danni causati dal prodotto che si verificano a causa di:

1. Manipolazione impropria non conforme alle istruzioni per l'uso.
2. Riparazioni da parte di terzi e non da tecnici di assistenza autorizzati.
3. Installazione di ricambi non originali.
4. Uso non previsto.
5. Guasto all'impianto elettrico per alimentazione della macchina non conforme alle normative elettriche e VDE.

DATI TECNICI

Numero dell'articolo	47 488	
Modello	ETIG 200 PULSE	
Tipo	Polso	
Tensione di ingresso nominale	V	230
Frequenza di alimentazione	Hz	50
Capacità di ingresso nominale	kVA	7
Corrente nominale di ingresso	A	33,5
Uscita senza tensione di carico	V	82
Tensione nominale di lavoro	V	TIG 18V / MMA 27,2V
Corrente di saldatura TIG	A	10 - 200
Saldatura MMA Corrente	A	10 - 180
Valore base corrente	10% - 95%	
Tempo di salita attuale	s	0 - 15
Tempo di rilascio attuale	s	0 - 25
Frequenza degli impulsi	Hz	0,2 - 200
Ciclo di lavoro	30%	
Tempo di preflusso del gas	s	0 - 5
Tempo di post flusso del gas	s	1-15
Ciclo di lavoro nominale	10% - 90%	
Tipo di raffreddamento	Aria	

DATI TECNICI		
Numero dell'articolo	47 488	
Modello	ETIG 200 PULSE	
Efficienza	η	≥ 85%
Fattore di potenza	cosφ	0,73
Grado di isolamento		H
Grado di protezione della copertura		IP21S
Tipo di raffreddamento		Aria
Peso netto	kg	10
Dimensioni (LxLxA)	cm	47,2 x 18,5 x 34,0

IDENTIFICAZIONE (FIG. 1)

1. Pannello di controllo
2. Uscita del cavo di massa
3. Uscita piombo positiva
4. Uscita MIG
5. Interruttore ON/OFF (altro lato)

FUNZIONAMENTO

PREPARAZIONE DELL'UNITÀ

Il disimballaggio e il completamento del montaggio devono essere effettuati su una superficie piatta e stabile, con spazio sufficiente per spostare la macchina e il suo imballo, avvalendosi sempre di attrezature adeguate.

AVVERTIMENTO

Collegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione prima di qualsiasi regolazione.

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ

AVVERTIMENTO

Collegare il cavo di massa il più vicino possibile all'area da saldare per garantire una buona messa a terra. Non consentire a nessuna parte del corpo di entrare in contatto con il filo di saldatura se si è in contatto con il materiale da saldare, la messa a terra o l'elettrodo di un altro saldatore. Non avvolgere i cavi sopra o intorno al corpo. Non sovraccaricare o surriscaldare la saldatrice. Consentire un tempo di raffreddamento adeguato tra i cicli di lavoro. Non puntare la torcia verso nessuna parte del corpo di te stesso o di chiunque altro. Utilizzare sempre questa saldatrice nel ciclo di lavoro nominale per evitare surriscaldamento e guasti.

Sulla macchina troverete la tabella dati con le seguenti informazioni:

X = Ciclo di lavoro

I_{1max} = Corrente di ingresso nominale massima

I_{eff} = Corrente di ingresso massima effettiva

I₂ = Corrente nominale di saldatura

U₀ = Tensione nominale a vuoto

U₁ = Tensione di ingresso nominale

U₂ = Tensione di carico

NOTA

Il diametro del filo di saldatura adatto dovrebbe essere selezionato in base al lavoro di saldatura che sta per intraprendere.

MANUTENZIONE E PULIZIA

AVVERTIMENTO

Per la propria sicurezza, spegnere l'interruttore e rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di manutenzione sulla macchina.

Mantieni pulito il tuo apparecchio. Per evitare il surriscaldamento del motore, controllare regolarmente le prese d'aria per l'eventuale presenza di polvere. Dopo un lungo periodo di utilizzo, si consiglia di far controllare la macchina da un rivenditore autorizzato. I collegamenti e le riparazioni delle apparecchiature elettriche possono essere eseguiti solo da un elettricista.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Per evitare il rischio di scosse o incendi, se il cavo di alimentazione è attorcigliato, tagliato o danneggiato in qualsiasi modo, farlo sostituire immediatamente. I cavi di collegamento elettrico spesso subiscono danni all'isolamento. Le possibili cause sono:

Punti di perforazione quando i cavi di collegamento passano attraverso finestre o porte.

▶ Piegature dovute a fissaggio o posa non corretti del cavo di collegamento.

▶ Tagli derivanti dal passaggio sul cavo di collegamento.

▶ Danni all'isolamento derivanti dall'estrazione forzata dalla presa a muro.

▶ Crepe dovute all'invecchiamento dell'isolamento. Tali cavi di collegamento elettrico difettosi non devono essere utilizzati poiché il danno all'isolamento li rende estremamente pericolosi.

PULIZIA

Utilizzare una piccola spazzola morbida per pulire l'esterno dell'unità. Non utilizzare detergenti forti. I detergenti per la casa che contengono oli aromatici come pino e limone e solventi come il cerosene possono danneggiare l'alloggiamento o il manico in plastica. Eliminare l'umidità con un panno morbido. Se necessario rimuovere polvere, sporco e residui di lavorazione con un apposito aspirapolvere.

CONSERVAZIONE

AVVERTIMENTO

Spegnere l'interruttore e rimuovere la macchina dalla sua fonte di alimentazione per riportarla. Riporre la macchina solo in luoghi asciutti e ben ventilati.

Nel caso in cui la macchina venga stoccatata per un periodo prolungato, utilizzare la seguente procedura di conservazione:

1. Pulirlo accuratamente e ispezionare eventuali parti allentate o danneggiate. Riparare o sostituire le parti danneggiate e serrare viti, dadi o bulloni allentati.

2. Lubrificare e applicare grasso, dove richiesto.
3. Conservalo nella sua confezione originale.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Riciclare le materie prime invece di smaltire come rifiuti. La macchina, gli accessori e l'imballaggio devono essere selezionati per un riciclaggio rispettoso dell'ambiente. I componenti in plastica sono etichettati per il riciclaggio classificato.

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici nel rispetto della normativa relativa in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo prodotto deve essere smaltito in un punto di raccolta designato. Ciò può avvenire, ad esempio, consegnandolo presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La manipolazione impropria delle apparecchiature di scarto può avere conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono spesso contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo correttamente questo prodotto, contribuisce anche all'uso efficace delle risorse naturali.

È possibile ottenere informazioni sui punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature presso la propria amministrazione comunale, l'autorità pubblica per lo smaltimento dei rifiuti, un ente autorizzato allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o la propria azienda di smaltimento dei rifiuti.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito in conformità con le normative legali/specifiche del paese, in vigore dalla data di acquisto da parte del primo utente. I danni attribuibili a normale usura, sovraccarico o manipolazione impropria saranno esclusi dalla garanzia. In caso di reclamo, inviare il prodotto, completamente assemblato, al proprio rivenditore o al centro di assistenza ufficiale.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο κατόπιν προτού θέσετε σε λειτουργία το παρόν μηχάνημα. Μπορείτε να αποφύγετε ατυχήματα αν είστε εξοικεωμένοι με τα χειριστήρια του προϊόντος και τηρώντας τις ασφαλείς διαδικασίες λειτουργίας και τα σήματα ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε πάντα κοινή λογική σκέψη ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε σε κατάσταση πέρα των δυνατοτήτων σας. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κρατείστε παρευρισκόμενους και ζώνα που θα μπορούσαν να τραυματιστούν, όπως και αντικείμενα που στα οποία θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη, μακριά κατά τη λειτουργία του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες χρήσης να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. Ηποτική νομοθεσία είναι πιθανόν να ορίζει κατώτατη ηλικία χρήστη. Πάντα να θυμάστε πως ο χειριστής ή χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή απρόδυνα γεγονότα που τυχόν προκληθούν σε άλλους ανθρώπους, ζώα ή την περιουσία τους. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική υγρασία, σκόνη, βρωμιά ή διαβρωτικούς ατμούς. Μην προσαρμόζετε στο μηχάνημα εξοπλισμό ή αξεσουάρ που μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν. Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή αξεσουάρ μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή ή άλλων. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σας για αποσυναρμολόγηση και επισκευή, που δεν καλύπτεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν κάτι σπάσει ή συμβεί ατύχημα κατά τη διάρκεια της εργασίας, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και μετακινήστε το για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές. Σε περίπτωση που ένα ξένο σώμα εισέλθει στο μηχάνημα, σταματήστε το αμέσως, επιθεωρήστε το για τυχόν ζημιές και πραγματοποιήστε επισκευές προτού το ξαναρχίσετε.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Να χρησιμοποιείτε πάντα σχετικό και εγκεκριμένο προστατευτικό εξοπλισμό όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Να φοράτε πάντα ρουχισμό που δεν περιορίζει τις κινήσεις σας, προστατευτικά γάντια, γυαλιά, μάσκα αναπνοής, προστατευτικό εξοπλισμό ακοής και μπότες προστασίας με σόλες υψηλής πρόσφυσης. Να μην φοράτε κασκόλ, κολιέ ή οπουδόποτε αξεσουάρ που κρέμεται ή περισσεύει και θα μπορούσε να παγδευτεί στο μηχάνημα. Μαζέψτε τα μαλλιά σας αν είναι μακριά. Φοράτε κράνος πλήρους κάλυψης με κατάλληλη σκίαση (βλ. πρότυπο ασφαλείας ANSI Z87.1) και γυαλιά ασφαλείας κατά τη συγκόλληση. Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικό ρουχισμό για να αποτρέψετε την έκθεση του δέρματός σας σε καυτά μέταλλα, ακτίνες UV και IR.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Ορισμένα μέρη του μηχανήματος θερμαίνονται αρκετά και μπορεί να οδηγήσουν σύφλεκτα υλικά σε ανάφλεξη. Οι δυσλειτουργίες του ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες που θα μπορούσαν να αναφλέξουν σύφλεκτα υλικά. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και τακτοποιημένο και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε σύφλεκτα υλικά. Αφαιρέστε όλα τα σύφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σημείο συγκόλλησης. Εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση, καλύψτε τα καλά με πυρίμαχα καλύμματα. Λάβετε προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι σπινθήρες που εξοστρακίζονται δεν προκαλούν πυρκαγιές ή εκρήξεις σε κρύφες περιοχές, ρωμέψης ή περιοχές που δεν μπορείτε να δείτε. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, χρησιμοποιήστε κατάλληλο πυροσβεστήρα. Φοράτε ρούχα που δεν περιέχουν λάδια, χωρίς ταύρες ή μανσέτες που θα μαζεύουν σπινθήρες. Διατηρήστε το καλώδιο εργασίας συνδεδεμένο όσο το δυνατόν ποιο κοντά στην περιοχή συγκόλλησης για να αποτρέψετε τυχόν άγνωστες, ακούσιες διαδρομές ήλεκτρικού ρεύματος από το να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία και κίνδυνο πυρκαγιάς. Για να αποφύγετε τυχόν ακούσια τόξα, κόψτε το σύρμα σε μήκος ¼' μετά τη συγκόλληση.

Ορισμένες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν σε βαθόμο που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Προσέξτε να μην έρχεται σε επαφή με αυτές. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει πριν την αποθήκευσή του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όλοι οι μοχλοί λειτουργίας του μηχανήματος πρέπει να μετακινούνται εύκολα μεταξύ των θέσεών τους και να μη χρειάζεται πίεση. Τα ηλεκτρικά καλώδια και ειδικά το καλώδιο της παροχής πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση για αποφυγή σπινθήρων ή του ρίσκου ηλεκτροσόκ. Οι χειρολαβές και οι προστασίες του μηχανήματος πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και επαρκώς σφιγμένες στις θέσεις τους σε μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό εργαλείο για κάθε εργασία, προκειμένου να αποφύγετε βλάβη του μηχανήματος ή τραυματισμό και αποφύγετε την υπερφόρτωση του μηχανήματος. Οι τιμές τάσης και συγχύτητας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι εντός των προδιαγραφών του μηχανήματος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του μηχανήματος είναι σβησμένος όταν το συνδέετε στη πρίζα, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο λόγω ακούσιας εκκίνησης. Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και εργαλεία από το μηχάνημα πριν από τη λειτουργία.

Σιγουρεύετε πως έχετε σταματήσει το μηχάνημα και πως το έχετε αποσυνδέσει από την παροχή ρεύματος:

► Όταν προσαρμόζετε ή αφαιρέτε αξεσουάρ.

► Όποτε αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη.

► Κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

► Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή υπερφόρτωσης του μηχανήματος.

► Κατά την επανατοποθέτηση, τη μεταφορά ή την αποθήκευση του μηχανήματος.

Το τόξο συγκόλλησης παράγει υπεριώδεις (UV) και υπέρυθρες (IR) ακτίνες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα κορμάτα και το δέρμα σας. Μην κοιτάτε το τόξο συγκόλλησης χωρίς την κατάλληλη προστασία για τα μάτια. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα κράνος που καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπό σας από το λαιμό μέχρι την κορυφή του κεφαλιού και μέχρι το πίσω μέρος κάθε αυτιού. Χρησιμοποιήστε φακό που πληροί τα πρότυπα ANSI και γυαλιά ασφαλείας. Για συγκόλλητές κάτω των 160 Amps, χρησιμοποιήστε φακό απόχρωσης 10, για πάνω από 160 Amps, χρησιμοποιήστε μια απόχρωση 12. Ανατρέξτε στο πρότυπο ANSI Z87.1 για περισσότερες πληροφορίες. Καλύψτε όλες τις περιοχές του γυμνού δέρματου που εκτιθενται στο τόξο με προστατευτικά ρούχα και παπούστια. Φοράτε πουρικό μετά την επιβραδυντική της φωτιάς ή δερμάτινα πουκάμισα, παλτό, παντελόνια ή φόρμες. Χρησιμοποιήστε μάσκες ή άλλα εμπόδια για να προστατεύεστε άλλους ανθρώπους από τις ακτίνες τόξου που εκπέμπονται από τη συγκόλληση σας.

Οι φυάλες υψηλής πίεσης μπορεί να εκραγούν εάν καταστραφούν, γι' αυτό μεταχειρίστετε τις προσεκτικά. Μην εκθέτετε ποτέ τις φυάλες σε υψηλή θερμότητα, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες, μηχανικούς κραδασμούς ή τόξα. Μην αγγίζετε τον κύλινδρο με το πιστόλι MIG. Μην συγκολλάτε στον κύλινδρο. Στα στερεώνετε πάντα τον κύλινδρο σε όρθια θέση σε καρότσι ή σταθερό αντικείμενο. Κρατήστε τις φυάλες μακριά από συγκόλληση ή ηλεκτρικά κυκλώματα. Χρησιμοποιήστε τους καταλλήλους ρυθμιστές, σωλήνα αερίου και εξαρτήματα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μην κοιτάτε μέσα στη βαλβίδα όταν την ανοίγετε. Χρησιμοποιήστε προστατευτικό καπάκι φυάλης όποτε είναι δυνατόν.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

Οι αναθυμιάσεις που εκπέμπονται από τη διαδικασία συγκόλλησης εκτοπίζουν τον καθαρό αέρα και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις που εκπέμπονται από τη διαδικασία συγκόλλησης. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας που αναπνέετε είναι καθαρός και ασφαλής. Εργαστείτε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο ή χρησιμοποιήστε μια συσκευή εξαερισμού για να απομακρύνετε τους καπνούς συγκόλλησης από το περιβάλλον όπου θα εργαστείτε. Μην συγκολλάτε σε επικαλυμμένα υλικά (γαλβανισμένα, επικαλυμμένα με κάδμιο ή που περιέχουν ψευδάργυρο, ωδράργυρο ή βάριο), καθώς εκπέμπουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις που είναι επικίνδυνες να αναπνεύσουν. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα, αναπνευστήρα με παροχή αέρα ή αφαιρέστε την επιστροφή από το υλικό στην περιοχή συγκόλλησης. Ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού για τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην συγκολλάτε

κοντά σε υλικά που θα εκπέμπουν τοξικές αναθυμιάσεις όταν θερμαίνονται. Οι ατούι από καθαριστικά, σπρέι και απολιπαντικά μπορεί να είναι ιδιαίτερα τοξικοί όταν θερμαίνονται.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Τα περιστρέφομενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με τα περιστρέφομενα μέρη όταν βρίσκονται ακόμη σε περιστροφή και βεβαιωθείτε ότι διατηρείται μακριά στιδιήποτε μπορεί να παγιδευτεί στο εν λειτουργία μηχάνημα, όπως χαλαρά μαλλιά και ρούχα. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή μηχανικής επεξεργασίας κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια του μηχανήματος και η πρίζα, στην οποία είναι συνδεδεμένο, είναι σε καλή κατάσταση καὶ δενέχουν φθαρέ. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα μηχάνημα με βλάβη ή ένα μηχάνημα με κατεστραμένα ή φθαρμένα ηλεκτρικά καλώδια και βύσματα. Μην εκθέτετε το μηχάνημα και τα ηλεκτρικά καλώδια σε υγρές συνθήκες και μην αγγίζετε ποτέ όταν είναι βρεγμένο. Χρησιμοποιήστε μια πρίζα με επαφή γεισώσης. Μην έρθετε σε επαφή με γειωμένες επιφάνειες ή ηλεκτρικά καλώδια, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπολλξίας. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, οδηγείτε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το πίσω μέρος του μηχανήματος και προστατεύστε το από θερμότητα, λάδι και αιχμηρά αντικείμενα. Όταν το μηχάνημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση. Η διατομή οποιουδήποτε καλώδιου σε επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 mm² και η σύνδεση δικτύου πρέπει να προστατεύεται από κατάλληλη ασφάλεια.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιθεωρήστε διεξοδικά ολόκληρο το χώρο εργασίας και χρησιμοποιήστε μια τσουγκράνα ή σκούπα για να χαλαρώσετε τυχόν υπολείμματα και να αφαιρέσετε οιδιήποτε μπορεί να εκτοξευτεί από το μηχάνημα, να αποτελέσει πηγή κινδύνου ή να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα εάν περάσει από πάνω του (πέτρες, κλαδιά, σύρμα, κόκκαλα, κτλ.). Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν παρευρισκόμενοι, κατοικίδια ζώα ή αντικείμενα που θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά σε απόσταση τουλάχιστον 10m του εύρους εργασίας του μηχανήματος.

Εργαστείτε μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως σε καλές συνθήκες ορατότητας. Προσπαθήστε να μην προκαλέσετε αναταραχή λόγω θορύβου, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα μόνο σε λογικές ώρες της ημέρας.

Διατηρείτε γερή και καλή ισορροπίας θέση εργασίας. Όπου είναι δυνατόν, αποφύγετε να εργάζεστε σε υγρό, ολιμβηρό έδαφος ή σε κάθε περίπτωση σε ανώμαλο ή απότομο έδαφος που δεν εγγυάται σταθερότητα για τον κειριστή.

Η αποθήκευση εργαλείων που δεν

χρησιμοποιούνται πρέπει να γίνεται σε ξηρό και ασφαλές μέρος μακριά από το εν λειτουργία μηχάνημα και εκτός πρόσβασης για τα παιδιά. Κρατήστε τις επιβλαβείς ακίνες τόξου πίσω από ασπίδα προστασίας της θέαστων παρεβρισκομένων. Τοποθετήστε το μηχάνημα με ασφάλεια σε έναν συμπαγή πάνικο ή καρόται που θα το κρατήσει σταθερό και θα αποτρέψει την ανατροπή ή την πτώση του.

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Το μηχάνημα κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και σύμφωνα με αναγνωρισμένους κανόνες ασφαλείας. Ακόμη και όταν εφαρμόζονται όλα τα μέτρα ασφαλείας, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι εναπομεινάντες κίνδυνοι, οι οποίοι δεν είναι ακόμη εμφανείς. Οχειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί την κοινή λογική και να λαμβάνει τις απαραίτητες προφύλαξης για να αποφύγει τον κίνδυνο λόγω τυχόν εναπομεινάντων κινδύνων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να χρησιμοποιείται για συγκόλληση μεταλλικών αντικειμένων. Είναι κατάλληλο για συγκόλληση σύρματος διαμέτρου μεταξύ 0,6 και 1,0 mm.

Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία ως εξής:

- Θερμοκρασία από -10°C έως +40°C.
- Υγρασία ≤50% στους 40°C και ≥90% στους 20°C.
- Υψηλότερο μικρότερο από 1000 μέτρα.

Απαιτήσεις τροφοδοσίας:

- Η παραμόρφωση συνχόνητας πρέπει να είναι μικρότερη από ±1% της ονομαστικής τιμής.
- Η διακύμανση της τάσης είναι μικρότερη από ±10% της ονομαστικής τιμής.

Κάθε διαφορετική χρήση από τις παραπάνω αναφερόμενες θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη, να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους ή/και ζημιά σε υλικά και το μηχάνημα.

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κειρισμό επικίνδυνων υλικών, π.χ. συσσώρευση εύφλεκτών ή εκρηκτικών προϊόντων, στερεόυ υλικού ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για το ίδιο το μηχάνημα καθώς και για τον κειριστή, τους παρευρισκόμενους, τα ζώα ή την ιδιοκτησία.

Παραδείγματα μη προβλεπόμενης χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε λειτουργία του μηχανήματος:

1. Χωρίς γνήσια εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
2. Με γνήσια εξαρτήματα αλλά με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τις οδηγίες.
3. Χωρίς γνήσια ανταλλακτικά.
4. Με μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ευθύνης προϊόντος, ο κατασκευαστής της συσκευής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή ζημιές που προκλήθηκαν από το προϊόν που οφείλονται σε:

- Λανθασμένο χειρισμό μη σύμφωνο με τις οδηγίες χρήσης.
- Επισκευές από τρίτους και όχι από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις.
- Εγκατάσταση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Μη προβλεπόμενη χρήση.
- Βλάβη ηλεκτρικού συστήματος λόγω τροφοδοσίας του μηχανήματος κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τους ηλεκτρικούς κανονισμούς VDE και DIN.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Κωδικός είδους	47 488	
Μοντέλο	ETIG 200 PULSE	
Τύπος	Παλαιμικό	
Ονομαστική τάση εισόδου	V	230
Συχνότητα ισχύος	Hz	50
Ονομαστική χωρητικότητα εισόδου	kVA	7
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου	A	33,5
Τάση εξόδου χωρίς φορτίο	V	82
Ονομαστική τάση λειτουργίας	V	TIG 18V / MMA 27,2V
Ρεύμα συγκόλλησης TIG	A	10 - 200
Ρεύμα συγκόλλησης MMA	A	10 - 180
Βασική τιμή ρεύμα		10%- 95%
Τρέχων χρόνος ανόδου	s	0 - 15
Τρέχων χρόνος πτώσης	s	0 - 25
Συχνότητα παλμών	Hz	0,2 - 200
Κύκλος καθηκόντων		30%
Χρόνος προ-ροής αερίου	s	0 - 5
Χρόνος μετά τη ροή αερίου	s	1-15
Ονομαστικός κύκλος λειτουργίας		10%- 90%
Τύπος ψύξης	Αέρας	
Αποτελεσματικότητα	η	≥ 85%
Συντελεστής ισχύος	cosφ	0,73
Βαθμός μόνωσης		H
Βαθμός προστασίας κάλυψης		IP21S
Τύπος ψύξης	Αέρας	
Καθαρό βάρος	kg	10
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	mm	47,2 x 18,5 x 34,0

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΩΝ (ΕΙΚ. 1)

- Πίνακας ελέγχου
- Θέση γείωσης
- Θέση θετικού
- Θέση MIG
- Διακόπτης ON/OFF (στην άλλη πλευρά)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Η αποσυσκευασία και η συναρμολόγηση πρέπει να γίνονται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, με επαρκή χώρο για τη μετακίνηση του μηχανήματος και της συσκευασίας του και με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέεται πάντα το μηχάνημα σας από την πηγή τροφοδοσίας πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συνδέστε το καλώδιο γείωσης όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή που συγκολλάται για να εξασφαλίσετε καλή γείωση. Μην αφήνετε κανένα μέρος του σώματος να έρθει σε επαφή με το σύρμα συγκόλλησης εάν είστε σε επαφή με το συγκόλλημένο υλικό, τη γείωση ή το ηλεκτρόδιο άλλου συγκολλητή. Μην τυλίγετε τα καλώδια πάνω ή γύρω από το σώμα σας. Μην υπερβάλλετε ή υπερθερμαίνετε την ηλεκτροκόλληση. Αφήστε τον κατάλληλο χρόνο ψύξης μεταξύ των κύκλων λειτουργίας. Μην στρέφετε την έξοδο σε κανένα μέρος του σώματός σας ή σε κανέναν άλλο. Χρησιμοποιείτε πάντα αυτήν την ηλεκτροκόλληση στον ονομαστικό κύκλο λειτουργίας της για να αποτρέψετε υπερβολική θερμότητα και κατά συνέπεια αστοχία.

Στο μηχάνημα θα βρείτε τον πίνακα δεδομένων με τις παρακάτω πληροφορίες:

X = Κύκλος λειτουργίας

I1max = Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα εισόδου

I1eff = Μέγιστο ενεργό ρεύμα εισόδου

I2 = Ονομαστικό ρεύμα συγκόλλησης

U0 = Χωρίς ονομαστική τάση φορτίου

U1 = Ονομαστική τάση εισόδου

U2 = Τάση φόρτωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κατάλληλη διάμετρος του σύρματος συγκόλλησης πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με την εργασία συγκόλλησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για δική σας ασφάλεια, απενεργοποιήστε το μηχάνημα μέσω του διακόπτη και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης στο μηχάνημα.

Διατηρήστε τη συσκευή σας καθαρή. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα, ελέγχετε τακτικά τα ανοίγματα αέρα για τυχόν σκόνη. Μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χρήσης, συνιστάται να ελέγχεται το μηχάνημα από έξουσιοδοτημένο σέρβις. Οι συνδέσεις και οι

επισκευές ηλεκτρικού εξοπλισμού επιτρέπονται μόνο από ηλεκτρολόγο.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροσόκ ή πυρκαϊάς, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή κομμένο ή έχει υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο, αντικαταστήστε το αμέσως. Τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης συχνά παθαίνουν ζημιά μόνωσης. Πιθανές αιτίες είναι:
- ▶ Διάτρηση όταν το καλώδιο σύνδεσης περνούν μέσω κενών σε παράθυρα ή πόρτες.
 - ▶ Τσάκιση από περιστροφή που προκύπτει από εσφαλμένη σύνδεση ή τοποθέτηση του καλωδίου σύνδεσης.
 - ▶ Κοψίματα που προκύπτουν όταν το καλώδιο σύνδεσης πατήθη.
 - ▶ Ζημιά μόνωσης που προκύπτει από την βίαιη έξοδο του βύσματος από την πρίζα.
 - ▶ Ρωγμές λόγω γήρανσης της μόνωσης.
- Τέτοια ελαττωματικά καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς η ζημιά μόνωσης τα καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήστε μια μικρή μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τα εξωτερικά του μηχανήματος. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά. Τα οικιακά καθαριστικά που περιέχουν αρωματικά έλαια όπως πεύκο και λεμόνι και διαλύτες όπως κηροδίνη μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο πλαστικό περιβλημα ή στη λαβή. Σκουπίστε τυχόν υγρασίες με ένα μαλακό πανί. Αφαιρέστε σκόνη, βρωμιά και κατάλοιπα κατεργασίας με κατάλληλη σκούπα αναρρόφησης αν είναι απαραίτητο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κλείστε τον διακόπτη και αφαιρέστε το φις από την πρίζα για να αποθηκεύσετε το μηχάνημα. Αποθήκευστε τη μονάδα μόνο σε ξηρούς και καλά αεριζόμενους χώρους.

Σε περίπτωση που η μονάδα θα αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία αποθήκευσης:

1. Καθαρίστε σχολαστικά τη μονάδα και ελέγχτε για τυχόν χαλαρά ή κατεστραμμένα μέρη. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα μέρη που έχουν ζημιά και σφίξτε τις χαλαρές βίδες, τα παξιμάδια ή τους κοχλίες.
2. Λιπάνετε και εφαρμόστε γράσο, όπου απαιτείται.
3. Αποθηκεύστε τη μονάδα στην εργοστασιακή της συσκευασία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανακυκλώστε τις πρώτες ύλες αντί να τις απορρίψετε. Το μηχάνημα, τα αξεσουάρ και οι συσκευασίες πρέπει να ταξινομούνται για φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Τα πλαστικά εξαρτήματα επισημαίνονται για κατηγοριοποιημένη ανακύκλωση.

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί

με οικιακά απόβλητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που αναφέρεται σε απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το προϊόν πρέπει να απορρίφεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, παραδίδοντάς το σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο ακατάλληλος χειρισμός απορριμμάτων εξοπλισμού μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που συντάθησαν σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε επίσης στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής απορριμμάτων από τη δημοτική σας διοίκηση, τη δημόσια αρχή διάθεσης απορριμμάτων, έναν εξουσιοδοτημένο φορέα για τη διάθεση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή την εταιρεία διάθεσης αποβλήτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους νόμους / ειδικούς κανονισμούς ανά χώρα, από την ημερομηνία αγοράς του από τον χρήστη. Ζημιές που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, υπεραρρότωση ή ακατάλληλο χειρισμό θα εξαιρεθούν από την εγγύηση. Σε περίπτωση αξιωσής, στείλτε το μηχάνημα, πλήρως συναρμολογημένο, στον αντιπρόσωπο σας ή στο επίσημο κέντρο σέρβις.

SRPSKI

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Pročitajte i razumete uputstvo ovog vlasnika pre rada ovog proizvoda. Možete da sprečite nezgode tako što ćete biti upoznati sa kontrolama proizvoda i pridržavljem bezbednih operativnih procedura i bezbednosnih znakova. Uvek koristite zdrav razum da izbegnete sve situacije koje se smatraju izvan vaše mogućnosti. Nemojte koristiti dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili bilo kojih drugih lekova. Zadržite prolaznike i životinje koje bi mogle biti povređene, kao i predmete koji bi mogli biti oštećeni, dok rade. Nikada ne dozvolite deci ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima da koriste proizvod. Lokalni zakoni mogu da ograniče minimalnu starosnu granicu operatera. Imajte na umu da je operater ili korisnik odgovoran za nesreće ili neočekivane događaje koji se dešavaju drugim ljudima, životinjama ili njihovoj imovini. Ne izlažite proizvod prekomernoj vazi, prašini, prljavštini ili korozivnim isparenjima. Nemojte montirati opremu ili pribor na mašinu koja nije predviđena ili odobrena od strane proizvođača. Nikada ne pokušavajte da izmenite proizvod. Neovašćene izmene ili pribor mogu rezultirati ozbiljnim ličnim povredama ili smrću operatera ili drugih osoba. Posavetujte se sa ovlašćenim dilerom za rastav i uslugu, koja nije obuhvaćena ovim uputstvom. Ako se nešto pokvari ili dođe do nezgode tokom rada, odmah isključite mašinu i udaljite je kako biste sprečili dalje oštećenje. U slučaju da je strano telo ušlo u mašinu, odmah ga zaustavite, pregledajte da li ima oštećenja i izvršite popravke pre nego što ga ponovo započnete.

ZAŠTITNA OPREMA

Uverite se da prilikom rada jedinice koristite odgovarajuću i sertifikovanu zaštitnu opremu. Uvek nosite odeću koja ne sputava pokrete, zaštitne rukavice, zaštitne naočare, respirator sa polu maskiranim ušima, zaštitu ušiju i anti-shear sigurnosne čizme sa neklizajućim donom. Nikada ne nosite šalove, ogrlice ili bilo kakav viseci ili lepršavi pribor i odeću koja bi mogla da se uhvati u mašini. Velič košu ako je dugavka. Nosite kacigu za potpunu pokrivenost odgovarajućom nijansom (pogledajte ANSI Z87.1 bezbednosni standard) i sigurnosne naočare dok zavarite. Nosite odgovarajuće rukavice i zaštitnu odeću kako biste sprečili da vam koža bude izložena vrelim metalima, UV i IC zracima.

OPASNOSTI OD POŽARA I OPEKOTINA

Neki delovi mašine se zagreju dovoljno da zapale zapaljive materijale. Kvarovi na električnoj opremi mogu da izazovu varnice koje bi mogle da zapale zapaljiv materijal. Potrudite se da vaš radni prostor bude čist i uredan i nemojte koristiti mašinu u blizini zapaljivog materijala. Uklonite sve zapaljive materijale u krugu od 10 metara od luka za zavarivanje. Ako uklanjanje nije moguće, čvrsto ih prekrjite poklopćima otpornim na vatru. Preduzmite mere predozrožnosti kako biste osigurali da leteće varnice ne izazivaju požare ili eksplozije u skrivenim oblastima, pukotinama ili oblastima koje ne možete da vidite. Ako dođe do požara, koristite odgovarajući protipožarni aparat.

Nosite odeću bez ulja bez džepova i lisica koje će skupljati varnice. Zadržite olovu za rad što je moguće više blizu područja zavarivanja kako biste sprečili da nepoznate, nemamerne putanje električne struje izazovu električni šok i opasnosti od požara. Da biste sprečili bilo kakve nemamerne lukove, smanjite žicu na 1/4" strčite nakon zavarivanja.

Neki delovi mašine se zagreju dovoljno da izazovu oštećenje opeketina. Obratite pažnju da ih ne dodirujete kako biste izbegli da se opečete. Ostavite mašinu da se ohladi pre nego što je uskladište.

KATEGORIJA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

BEZBEDAN RAD

Sve operativne poluge mašine moraju lako da se kreću sa jedne pozicije na drugu i ne sme im biti potrebno forsiranje. Električni kablovi i posebno glavni kabl za utikač moraju biti u savršenom stanju kako bi se izbegla generacija bilo kakvih varnica ili rizik od električnog šoka. Ručne i zaštitne uređaje moraju biti čiste i suve kao i bezbedno pričvršćivanje za mašinu. Uverite se da uvek koristite ispravnu alatku za svaki posao kako biste izbegli otkazivanje ili povredu računara i izbegli preopterećenje mašine. Ocene napona i frekvencije snabdevanja električnom energijom moraju biti u okviru specifikacija mašine. Uverite se da je prekidač mašine isključen prilikom priključivanja, kako biste izbegli rizik zbog nemernog pokretanja. Uklonite sve tastere i ključeve sa računara pre operacije.

Uverite se da ste zaustavili mašinu i isključite je iz glavnih:

- Prilikom montaže ili uklanjanja pribora i alata.
- Kad god ostavite mašinu bez nadzora.
- Tokom čišćenja ili održavanja.
- U slučaju kvara ili preopterećenja mašine.
- Tokom repozicioniranje mašine, transporta ili skladištenja.

Luk za zavarivanje proizvodi ultraljubičaste (UV) i infracrvene (IC) zrake koji mogu da izazovu povrede vaših očiju i kože. Ne gledajte luk za zavarivanje bez odgovarajuće zaštite očiju. Uvek koristite kacigu koja prekriva vaše puno lice od vrata do vrha glave i do zadnjeg delu svakog uha. Koristite sočivo koje zadovoljava ANSI standarde i sigurnosne naočare. Za zavarivače ispod 160 ampula izlaz koristite za njansu 10 sočiva; za iznad 160 Amps, koristite njansu 12. Za više informacija pogledajte ANSI standard Z87.1. Pokrijte sve predele gole kože izložene luku zaštitnom odećom i obućom. Nosite plameno-retardantnu krpnu ili kožne košulje, kapute, pantalone ili prekrivače. Koristite ekrane ili druge barijere da biste zaštitili druge ljude od lučnih zraka koji se emituju od vašeg zavarivanja. Cilindri visokog pritisaka mogu da eksplodiraju ako se oštete, zato ih pažljivo tretirajte. Nikada ne izlažite cilindre visokim vrućinama, varnicama, otvorenim plamenovima, mehaničkim šokovima ili lukovima. Ne dirajte cilindar sa MIG pištoljem. Ne zavari na cilindru. Uvek obezbedite cilindar uspravno za kolica ili stacionarni objekat. Držite cilindre dalje od zavarivanja ili električnih kola. Koristite odgovarajuće regulatore, crevo za gas i fitting za određenu aplikaciju. Ne gledaj u ventil kada ga otvaraš. Koristite zaštitni cilindrični zatvarač kad god je to moguće.

OPASNOSTI OD OTROVA

Isparenja emitovana iz procesa zavarivanja izmeštaju čist vazduh i mogu rezultirati povredama ili smrću. Ne uđište isparenja koja emituje proces zavarivanja. Uverite se da vam je vazduh za disanje čist i bezbedan. Radite samo u dobro provetrenom delu ili korištitе ventilacioni uređaj za uklanjanje isparenja za zavarivanje iz sredine u kojoj ćeće raditi. Nemojte zavariti premazane materijale (galvanizovane, kadmijske ploče ili sadrže cink, živu ili barijum), jer emituju štetna isparenja koja su opasna za disanje. Ako je potrebno korištitе ventilator, respirator sa dotokom vazduha ili uklonite premaz iz materijala u oblasti zavarivanja. Pogledajte list sa podacima o bezbednosti materijala za uputstva proizvođača. Ne zavarite blizu materijala koji će prenosići otrovna isparenja kada se zagreju. Isparenja iz čistača, sprejevi i degreaseri mogu biti veoma otrovni kada se zagreju.

OPASNOSTI OD ROTIRAJUĆIH DELOVA

Rotirajući delovi mogu da izazovu ozbiljne povrede. Izbegavajte kontakt sa rotirajućim delovima dok su još u rotaciji i potrudite se da sve što bi moglo da bude zarobljeno u operacionoj mašini, kao što su labava kosa i odeća, držite podalje. Držite ruke dalje od prostora za mahinaciju prilikom rada mašine.

OPASNOSTI PO STRUJU

Uverite se da su električni kablovi mašine i glavni utikač, sa kojima je povezan, u dobrom stanju i da se ne nose. Nikada ne koristite oštećenu mašinu ili mašinu sa oštećenim ili istrošenim električnim kablovima i utikačima. Ne izlažite mašinu i električne kablove vlažnim uslovima i nikada ne dirajte kada su vlažni. Koristite utičnicu sa zemljom. Nemojte dolaziti u kontakt sa prizemljenim površinama ili električnim kablovima, kako biste izbegli rizik od električnog šoka. Nemojte koristiti kabl da biste izvukli utikač iz utičnice. Uvek vodite kabl za napajanje dalje od nadnjeg dela mašine i zaštiti ga od topote, ulja i oštih predmeta.. Kada mašina treba da se koristi na otvorenom, koristite samo produžne kablove namenjene za korišćenje na otvorenom. Presek bilo kog produžnog kabla mora da izmeri najmanje 1,5mm² i glavna veza mora biti zaštićena odgovarajućim osiguračima.

OPASNOSTI U RADNOJ OBLASTI

Temeljno pregledajte ceo radni prostor i koristite četkicu za grabulje ili dvorište kako biste ručno olabavili ostatak i uklonili sve što bi mašina mogla da projektuje, da bude opasan izvor ili da izazove oštećenje mašine ako se pregazi (kamenje, grane, gvozdene žica, kosti itd.). Proverite da li postoje prolaznici, životinje ili predmeti koji bi mogli biti oštećeni u roku od najmanje 10 metara od dometa mašine.

Radite samo po dnevnom svetlosti, ili uz odgovarajuću veštačku svetlost, u dobrim uslovima vidljivosti. Pokušajte da ne izazivate nikakve smetnje u buci, samo koristeći ovu mašinu u razumno doba dana. Zauzmu čvrstu i dobro izbalansiranu poziciju. Gde je to moguće, izbegavajte rad na vlažnom, klizavom terenu ili u svakom slučaju na neravnometrom ili strmom terenu koji operateru ne garantuje stabilnost. Skladištenje alata koji nisu u upotrebi treba da se obavlja na suvom i bezbednom mestu daleko od op-

erativne mašine i van domaćaja dece.

Držite štetne lučne zrake zaštićene od pogleda drugih.

Bezbedno montirajte mašinu na čvrstu klupu ili kolica koja će održavati stabilnom i sprečiti da se prevrne ili padne.

PREOSTALЕ OPASNOSTИ

Mašina je napravljena pomoću savremene tehnologije i u skladu sa priznatim bezbednosnim pravilima. Čak i kada su preduzete sve bezbednosne mere, neke preostale opasnosti, koje još uvek nisu evidentne, mogu biti prisutne. Operater treba da koristi zdrav razum i preuzme neophodne mere predostrožnosti kako bi izbegao rizik zbog preostalih opasnosti.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

NAMENJENA UPOTREBA

Ovaj proizvod je dizajniran i proizведен da se koristi za zavarivanje metalnih predmeta. Pogodan je za zavarivanje žice prečnika između 0,6 i 1,0mm.

Uslovi životne sredine tokom rada na sledeći na sledeci na koji nane:

- Temperatura od -10°C do +40°C.
- Vlažnost ≤50% na 40°C i ≤90% na 20°C
- Visina manja od 1000m.

Zahtevi za napajanje:

- Frekventna distorzija bi trebalo da bude ± 1% ocenjene vrednosti.
- Fluktuacija napona je manja ± 10% ocenjene vrednosti.

Svaka druga upotreba koja se razlikuje od gore navedenih može biti opasna, naneti štetu ljudima i ili ošteiti stvari i mašinu.

NEPRAVILNA UPOTREBA

Mašina ne sme da se koristi za rukovanje opasnim materijama, npr. akumulaciju upalnih ili eksplozivnih proizvoda, čvrst materijal ili bilo koji drugi predmet koji bi mogao da bude opasan po samu mašinu kao i operatera, prolaznike, životinje ili imovinu.

Primeri nepravilne upotrebe mogu da uključuju, ali nisu ograničeni na rad mašine:

1. Bez originalnog pribora koji je obezbedio proizvođač.
2. Sa originalnim priborom, ali na neki način ne u skladu sa uputstvima.
3. Bez originalnih rezervnih delova.
4. Sa neovlašćenim izmenama.

NOTA

Prema važećim zakonima o odgovornosti proizvoda, proizvođač uređaja ne preuzima odgovornost za štetu na proizvodu ili štetu nastalu usled proizvoda do koje dolazi zbog:

1. Nepravilno rukovanje nije u skladu sa uputstvima za rad.
2. Popravke od strane trećih lica, a ne od strane ovlašćenih servisnih tehničara.
3. Instalacija ne-originalnih rezervnih delova.
4. Nemušta upotreba.
5. Kvar električnog sistema zbog napajanja mašine na način koji nije usaglašen sa električnim i VDE propisima.

TEHNIČKI PODACI		
Broj članka	47 488	
Model	ETIG 200 PULSE	
Tip		Puls
Ocenjen ulazni napon	V	230
Frekvencija napajanja	Hz	50
Ocenjeni ulazni kapacitet	kVA	7
Trenutno ocenjeno unosom	A	33,5
Izlaz bez napona opterećenja	V	82
Ocenjeni radni napon	V	TIG 18V / MMA 27,2V
Struja zavarivanja TIG-a	A	10 - 200
MMA zavarivanje Aktuelno	A	10 - 180
Trenutna osnovna vrednost		10% - 95%
Trenutno vreme uspona	s	0 - 15
Trenutno vreme otpuštanja	s	0 - 25
Pulsna frekvencija	Hz	0,2 - 200
Dežurni ciklus		30%
Vreme pre protoka gasa	s	0 - 5
Vreme protoka gasa	s	1-15
Ocenjen ciklus dežurstva		10% - 90%
Tip hlađenja		Vazduh
Efijencija	η	≥ 85%
Faktor napajanja	cosφ	0,73
Stepen izolacije		H
Stepen zaštite pokrića		IP21S
Tip hlađenja		Zrak
Neto težina	kg	10
Dimenzije (DxŠxV)	mm	47,2 x 18,5 x 34,0

IDENTIFIKACIJA (SL. 1)

1. Kontrolna tabla
2. Proizvodnja prizemljennog olova
3. Positivni izlaz potencijalnog klijenta
4. MIG izlaz
5. ON / OFF prekidač (druga strana)

OPERACIJA

PRIPREMA JEDINICE

Raspakivanje i dovršavanje montaže treba urediti na ravnoj i stabilnoj površini, sa dovoljno prostora za premeštanje mašine i njene ambalaže, uvek koristeći odgovarajuću opremu.

UPOZORENJE

Uvek isključite računar iz izvora napajanja pre bilo kakvog podešavanja.

UPRAVLJANJE JEDINICOM

UPOZORENJE

Povežite kopnenog vođstvo što je moguće više blizu oblasti koja je zavarena kako bi se osiguralo dobro tlo. Ne dozvolite da bilo koji deo tela dođe u kontakt sa žicom za zavarivanje ako ste u kontaktu sa materijalom koji je zavaren, mlevenom ili elektrodom drugog zavarivača. Ne zavesljajte kablove preko ili oko tela. Ne preterujte ili prejedajte zavarivač. Dozvolite pravilno vreme hlađenja između dežurnih ciklusa. Ne ukažite baklju ni na jedan deo tela sebe ili bilo koga drugog. Uvek koristite ovaj zavarivač u ocenjenom dežurnom ciklusu kako biste sprečili prekomernu toplotu u kvar.

Na računaru ćete pronaći tabelu podataka sa dole navedenim informacijama:

X = Dežurni ciklus

I1max = Maksimalna ocena unosa aktuelna

I1eff = Maksimalna efektivna ulazna struja

I2 = Ocjenjena struja zavarivanja

U0 = Bez opterećenja ocenjenog naponom

U1 = Ocjenjeni ulazni napon

U2 = Utovar napona

NOTA

Odgovaranjući prečnik žice za zavarivanje treba odabrat u skladu sa poslom zavarivanja koji će se preduzeti.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

UPOZORENJE

Radi vaše bezbednosti, isključite isključivanje i uklanjanje utikača iz utičnice izvora napajanja pre bilo kakvog rada održavanja na računaru.

Održavajte aparat čistim. Kako biste izbegli prejedanje motora, redovno proveravajte otvore za vazduh da li se prašina lepi. Nakon dužeg perioda korišćenja, preporučuje se da mašinu proveri ovlašćeni dilerski servis. Veze i popravke električne opreme može da obavlja samo električar.

KABL ZA NAPAJANJE

Da biste izbegli opasnost od šoka ili požara, ako je kabl za napajanje crv ili isećen, ili oštećen na bilo koji način, neka ga odmah zamenite. Kablovi za električnu vezu često trpe oštećenja izolacije. Mogući uzroci su:

- Tačke udarca kada se kablovi za povezivanje protiče kroz prozor ili praznine na vratima.
- Kinks je rezultat neispravnog priloga ili polaganja kabla za povezivanje.
- Rezovi nastali prelamanjem kabla za povezivanje.
- Oštećenje izolacije je posledica nasilnog izvlačenja iz zidne utičnice.
- Pukotine kroz starenje izolacije.

Takvi neispravni kablovi za električno povezivanje ne smiju da se koriste jer ih oštećenje izolacije čini izuzetno opasnim.

ČIŠĆENJE

Koristite malu meku četku za čišćenje spoljašnjosti jedinice. Ne koristite jake deterdžente. Čistači domaćinstava koji sadrže aromatična ulja kao što su bor i limun i rastvarači kao što je kerozin mogu da oštete plastična kućište ili dršku. Obrinite svaku vlagu mekom krpom. Uklonite prašinu, prijavštini i mahinacije odgovarajućim usisivačem ako je potrebno.

SKLADIŠTENJE

UPOZORENJE

Isključite prekidač i uklonite mašinu iz izvora napajanja da biste je uskladištili. Mašinu čuvajte samo u suvim i dobro provetrenim delovima.

U slučaju da će mašina biti uskladištena duže vreme, koristite sledeću proceduru skladištenja:

1. Temeljno ga očistite i pregledajte za sve labave ili oštećene delove. Popravite ili zamenite oštećene delove i zategnjite labave šrafove, orahe ili šrafove.
2. Podmazite i nanesite mast, tamo gde je potrebno.
3. Uskladištite ga u originalno pakovanje.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Reciklirajte sirovine umesto da odlažete kao otpad. Mašina, pribor i ambalaža treba da se sortiraju za reciklažu pogodnu za životnu sredinu. Plastične komponente su označene za kategorizovanu reciklažu.

Ovaj proizvod ne sme da se odlaže zajedno sa domaćim otpadom u skladu sa relativnim zakonodavstvom koje se odnosi na otpad električne i elektronske opreme. Ovaj proizvod mora biti odložen na određenom mestu prikupljanja. Do toga može doći, na primer, predajom na ovlašćenom mestu za prikupljanje za reciklažu otpadne električne i elektronske opreme. Nepravilno rukovanje opremom za otpad može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih materija koja se često nalaze u električnoj i elektronskoj opremi. Pravilnom uklanjanjem ovog proizvoda doprinosite i efikasnom korišćenju prirodnih resursa.

Informacije o punktovima za prikupljanje otpadne opreme možete dobiti od vaše opštinske uprave, organa za odlaganje javnog otpada, ovlašćenog tela za odlaganje otpadne električne i elektronske opreme ili vašeg preduzeća za odlaganje otpada.

GARANCIJE

Ovaj proizvod je garantovan u skladu sa zakonskim / državnim propisima, koji stupaju na snagu od dana kupovine od strane prvog korisnika. Šteta koja se može pripisati normalnom habanom i cedenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju biće isključena iz garancije. U slučaju zahteva, pošaljite proizvod, potpuno sklopljen, vašem diljeru ili zvaničnom servisnom centru.

HRVATSKI

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA

Pročitajte i razumite ovaj korisnički priručnik prije uporabe ovog proizvoda. Možete pomoći u sprječavanju nesreća upoznavanjem s kontrolama vašeg proizvoda i promatranjem sigurnih radnih postupaka i sigurnosnih znakova. Uvijek koristite svoj zdrav razum kako biste izbjegli sve situacije koje se smatraju izvan vaših mogućnosti. Nemojte koristiti dok ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili bilo kojeg drugog lijeka. Držite prolaznike i životinje koje bi mogle biti ozlijedene, kao i predmete koji bi se mogli oštetiti, dok radite. Nikada ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da koriste proizvod. Lokalni zakoni mogu ograničiti minimalnu dob operatera. Imajte na umu da je operater ili korisnik odgovoran za nesreće ili neočekivane događaje koji se dogode drugim ljudima, životinjama ili njihovoj imovini. Ne izlažite proizvod prekomjernoj vlazi, prašini, prijavštini ili korozivnim parama. Nemojte montirati opremu ili pribor na stroj koji nije predviđen ili odobren od strane proizvođača. Nikada ne pokušavajte modificirati proizvod. Neovlaštene izmjene ili dodaci mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti operatera ili drugih. Za rastavljanje i servis, koji nisu obuhvaćeni ovim priručnikom, обратите se svom ovlaštenom prodavaču. Ako se nešto pokvari ili dođe do nezgode tijekom rada, odmah isključite stroj i odmaknite ga kako biste sprječili daljnja oštećenja. U slučaju da je strano tijelo ušlo u stroj, odmah ga zaustavite, pregledajte ima li oštećenja i popravite prije ponovnog pokretanja.

ZAŠTITNA OPREMA

Obavezno koristite odgovarajuću i certificiranu zaštitnu opremu kada radite s jedinicom. Uvijek nosite odjeću koja ne otežava kretanje, zaštitne rukavice, zaštitne naočale, respirator s polumaskom, zaštitu za uši i zaštitne čizme protiv smicanja s neključujućim potplatom. Nikada nemojte nositi šalove, oglice ili bilo koji viseći ili lepršavi pribor ili odjeću koja bi se mogla zapeti u stroju. Zavežite kosu ako je duga.

Tijekom zavarivanja nosite kacigu s potpunom pokrivenošću s odgovarajućom bojom (vidi sigurnosni standard ANSI Z87.1) i zaštitne naočale. Nosite odgovarajuće rukavice i zaštitnu odjeću kako biste sprječili da vaša koža bude izložena vrućim metalima, UV i IR zrakama.

OPASNOSTI OD POŽARA I OPEKA

Neki dijelovi stroja se dovoljno zagriju da zapale zapaljive materijale. Neispravnosti električne opreme mogu uzrokovati iskre koje bi mogle zapaliti zapaljivi materijal. Pazite da svoje radno područje održavate čistim i urednim i nemojte koristiti stroj u blizini zapaljivih materijala. Uklonite sve zapaljive materijale unutar 10 m od luka zavarivanja. Ako uklanjanje nije moguće, dobro ih pokrijte vatrostalnim poklopциma. Poduzmite mjere opreza kako biste osigurali da leteće iskre ne izazovu požar ili eksploziju u skrivenim područjima, pukotinama ili područjima koja ne možete

vidjeti. Ako dođe do požara, upotrijebite odgovarajući aparat za gašenje požara. Nosite odjeću bez ulja, bez džepova ili manžeta koje će skupljati iskre. Držite radni kabel priključen što bliže području zavarivanja kako biste spriječili da nepoznati, nemamerni putevi električne struje prouzrokuju električni udar i opasnost od požara. Kako biste spriječili neželjene lukove, nakon zavarivanja izrežite žicu na $\frac{1}{4}$ " koja strši. Neki dijelovi stroja se dovoljno zagriju da izazovu opekline. Pazite da ih ne dodirujete kako biste izbjegli opekline. Pustite da se uređaj ohladi prije spremanja.

UPOZORENJA KATEGORIJE

SIGURAN RAD

Sve operativne poluge stroja moraju se lako pomicati iz jednog položaja u drugi i ne smiju se prisiljavati. Električni kabeli, a posebno kabel glavnog utikača, moraju biti u savršenom stanju kako bi se izbjeglo stvaranje iskre i opasnost od strujnog udara. Rukohvati i zaštitni uređaji moraju biti čisti i suhi, kao i sigurno pričvršćeni na stroj. Pobrinite se da uvijek koristite ispravan alat za svaki posao kako biste izbjegli kvar ili ozljede stroja i izbjegli preopterećenje stroja. Napon i frekvencija napajanja moraju biti unutar specifikacija stroja. Provjerite je li prekidač stroja isključen kada ga uključite, kako biste izbjegli rizik od nemamernog pokretanja. Izvadite sve ključeve i ključeve iz stroja prije rada.

Provjerite jeste li zaustavili stroj i isključili ga iz električne mreže:

- Prilikom postavljanja ili uklanjanja pribora i alata.
- Kad god ostavite stroj bez nadzora.
- Tijekom čišćenja ili održavanja.
- U slučaju kvara ili preopterećenja stroja.
- Tijekom premještanja stroja, transporta ili skladištenja.

Zavarivački luk proizvodi ultraljubičaste (UV) i infracrvene (IR) zrake koje mogu uzrokovati ozljede vaših očiju i kože. Ne gledajte u luk zavarivanja bez odgovarajuće zaštite za oči. Uvijek koristite kacigu koja pokriva vašu cijelo lice od vrata do vrha glave i stražnjeg dijela svakog uha. Koristite leću koja zadovoljava ANSI standarde i zaštitne naočale. Za zavarivanje snage ispod 160 A, koristite leću nijanse 10; za iznad 160 A, koristite nijansu 12. Pogledajte ANSI standard Z87.1 za više informacija. Pokrijte sva područja gole kože koja su izložena luku zaštitnom odjećom i cipelama. Nosit vratootporne platnene ili kožne košulje, kapute, hlače ili kombinacije. Koristite zaslone ili druge barijere kako biste zaštitili druge ljudе od zraka luka koje emitira vaše zavarivanje. Cilindri visokog tlaka mogu eksplodirati ako su oštećeni, stoga pažljivo postupajte s njima. Nikada ne izlažite cilindre visokoj toplini, iskrama, otvorenom plamenu, mehaničkim udarima ili lukovima. Ne dirajte cilindar s MIG pištoljem. Nemojte zavarivati cilindar. Uvijek pričvrstite cilindar uspravno na kolica ili nepokretni predmet. Držite cilindre dalje od zavarivanja ili električnih krugova. Upotrijebite odgovarajuće regulatore, plinsko crijevo i priključke za određenu primjenu. Ne gledajte u ventil kada ga

otvarate. Koristite zaštitni poklopac cilindra kad god je to moguće.

OPASNOSTI OD OTROVA

Isparenja koja se emitiraju tijekom procesa zavarivanja istiskuju čist i mogu uzrokovati ozljede i smrt. Nemojte udisati pare koje ispušta proces zavarivanja. Provjerite je li zrak za disanje čist i siguran. Radite samo u dobro prozračenom prostoru ili koristite ventilacijski uređaj za uklanjanje para zavarivanja iz okoline u kojoj će raditi. Nemojte zavarivati premazane materijale (pocinčane, prevučene kadmijem ili koji sadrže cink, živu ili barij), jer ispuštaju štetne pare koje su opasne za disanje. Po potrebi upotrijebite ventilator, respirator s dovodom zraka ili uklonite premaz s materijala u području zavara. Upute proizvođača potražite u sigurnosnom listu materijala. Nemojte zavarivati u blizini materijala koji će prilikom zagrijavanja ispuštati otrovne pare. Pare iz sredstava za čišćenje, sprejeva i odmašćivača mogu biti vrlo otrovne kada se zagrijavaju.

OPASNOSTI OD ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

Rotirajući dijelovi mogu uzrokovati ozbiljne ozljede. Izbjegavajte kontakt s rotirajućim dijelovima dok su još u rotaciji i pazite da sve što bi moglo biti zarobljeno u radnom stroju, poput raspuštenih kose i odjeće, držite podalje. Držite ruke podalje od područja obrade tijekom rada sa strojem.

OPASNOSTI OD STRUJE

Provjerite jesu li električni kabeli stroja i mrežni utikač, na koji je priključen, u dobrom stanju i da nisu istrošeni. Nikada nemojte koristiti oštećeni stroj ili stroj s oštećenim ili istrošenim električnim kabelima i utikačima. Ne izlažite stroj i električne kabele mokrim uvjetima i nemojte ih dodirivati kada su mokri. Koristite utičnicu s kontaktom uzemljenja. Nemojte dolaziti u dodir s uzemljenim površinama ili električnim kabelima kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara. Nemojte koristiti kabel za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel za napajanje uvijek odvedite dalje od stražnje strane stroja i zaštitite ga od topline, ulja i oštih predmeta. Kada se stroj koristi na otvorenom, koristite samo produžene kabele namijenjene za vanjsku upotrebu. Poprečni presjek produžnog kabела mora biti najmanje 1,5 mm², a mrežni priključak mora biti zaštićen odgovarajućim osiguračem.

OPASNOSTI NA RADNOM PODRUČJU

Temeljito pregledajte cijelo radno područje i upotrijebite grable ili dvorišnu četku da ručno otpustite krhotine i uklonite sve što bi moglo biti izbačeno strojem, biti opasan izvor ili uzrokovati štetu na stroju ako se pregazi (kamenje, grane, željezna žica, kosti itd.). Provjerite da nema promatrača, životinja ili predmeta koji bi se mogli oštetiti unutar najmanje 10 metara od dometa djelovanja stroja.

Radite samo na dnevnom svjetlu, ili uz odgovarajuće umjetno svjetlo, u uvjetima dobre vidljivosti. Pokušajte ne uzrokovati nikakve smetnje bukom, koristeći ovaj stroj samo u razumno doba dana.

Zauzmite čvrst i uravnotežen položaj. Gdje je moguće, izbjegavajte rad na mokrom, skliskom tlu ili u svakom slučaju na neravnom ili strmom terenu koji ne jamči stabilnost za operatera.

Sklađenje alata koji se ne koristi treba obaviti na suhom i sigurnom mjestu dalje od stroja koji radi i izvan dohvata djece.

Držite štetne lučne zrake zaštićene od pogleda drugih.

Stroj čvrsto montirajte na čvrstu klupu ili kolica koja će ga održati stabilnim i spriječiti da se prevrne ili padne.

PREOSTALE OPASNOSTI

Stroj je izrađen suvremenom tehnologijom i u skladu s priznatim sigurnosnim pravilima. Čak i kada su sve sigurnosne mjere na snazi, mogu biti prisutne neke preostale opasnosti koje još nisu očitne. Operater bi trebao koristiti zdrav razum i poduzeti potrebne mjere kako bi izbjegao rizik zbog preostalih opasnosti.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

NAMJENA

Ovaj proizvod je dizajniran i proizведен za korištenje za zavarivanje metalnih predmeta. Pogodan je za zavarivanje žice promjera između 0,6 i 1,0 mm.

Uvjeti okoline tijekom rada su sljedeći:

- ▶ Temperatura od -10°C do +40°C.
- ▶ Vlažnost ≤50% na 40°C i ≤90% na 20°C
- ▶ Nadmorska visina manja od 1000m.

Zahtjevi za napajanje:

- ▶ Izobličenje frekvencije treba biti manje od ±1% nazivne vrijednosti.
- ▶ Fluktuacija napona je manja od ±10% nazivne vrijednosti.

SVAKA DRUGA UPORABA KOJA SE RAZLIKUJE OD GORE Navedenih može biti opasna, oštetište ljude i/ili oštetište stvari i stroj.

NEPRAVILNA UPOTREBA

Stroj se ne smije koristiti za rukovanje opasnim materijalima, npr. nakupljavanje zapaljivih ili eksplozivnih proizvoda, krutog materijala ili bilo kojeg drugog predmeta koji bi mogao biti opasan za sam stroj, kao i za operatera, prolaznike, životinje ili imovinu.

Primjeri nepravilne uporabe mogu uključivati, ali nisu ograničeni na rukovanje strojem:

1. Bez originalne dodatne opreme koju je isporučio proizvođač.
2. S originalnim priborom, ali na način koji nije u skladu s uputama.
3. Bez originalnih rezervnih dijelova.
4. Uz neovlaštene izmjene.

BILJEŠKA

Prema važećim zakonima o odgovornosti za proizvode, proizvođač uređaja ne preuzima odgovornost za štete na proizvodu ili štete uzrokovane proizvodom koje nastaju zbog:

1. Nepravilno rukovanje nije u skladu s uputama za uporabu.
2. Popravke obavljaju treće strane, a ne ovlašteni

serviseri.

3. Ugradnja neoriginalnih rezervnih dijelova.

4. Nenamjenska uporaba.

5. Kvar električnog sustava zbog snage stroja na način koji nije u skladu s električnim i VDE propisima.

TEHNIČKA OBILJEŽJA

Broj artikla	47 488	
Model	ETIG 200 PULSE	
Tip	Puls	
Nazivni ulazni napon	V	230
Frekvencija snage	Hz	50
Nazivni ulazni kapacitet	kVA	7
Nazivna ulazna struja	A	33,5
Izlazni napon bez opterećenja	V	82
Nazivni radni napon	V	TIG 18V / MMA 27,2V
TIG struјa zavarivanja	A	10 - 200
MMA struјa zavarivanja	A	10 - 180
Struјa osnovne vrijednosti		10%- 95%
Trenutno vrijeme uspona	s	0 - 15
Trenutno vrijeme pada	s	0 - 25
Frekvencija pulsa	Hz	0,2 - 200
Radnog ciklusa		30%
Vrijeme prije protoka plina	s	0 - 5
Vrijeme nakon protoka plina	s	1-15
Nazivni radni ciklus		10%- 90%
Vrsta hlađenja		Zrak
Učinkovitost	η	≥ 85%
Faktor snage	cosφ	0,73
Stupanj izolacije		H
Stupanj zaštite pokrova		IP21S
Vrsta hlađenja		Zrak
Neto težina	kg	10
Dimenzije (DxŠxV)	mm	47,2 x 18,5 x 34,0

IDENTIFIKACIJA (SL. 1)

1. Upravljačka ploča
2. Izlaz uzemljenja
3. Pozitivan izlaz olova
4. MIG izlaz
5. ON/OFF prekidač (druga strana)

OPERACIJA

PRIPREMA JEDINICE

Raspakiranje i dovršavanje montaže treba obaviti na ravnoj i stabilnoj površini, s dovoljno prostora za pomicanje stroja i njegove ambalaže, uvijek koristeći prikladnu opremu.

UPOZORENJE

Uvijek isključite uređaj iz izvora napajanja prije bilo kakvog podešavanja.

UPRAVLJANJE JEDINICOM

UPOZORENJE

Spojite vod uzemljenja što bliže području koje se zavariva kako biste osigurali dobro uzemljenje. Nemojte dopustiti da bilo koji dio tijela dođe u dodir sa žicom za zavarivanje ako ste u kontaktu s materijalom koji se zavari, uzemljjenjem ili elektrodom drugog zavarivača. Nemojte prekrivati kable preko ili oko tijela. Nemojte pretjerano koristiti ili pregrijavati vaš aparat za zavarivanje. Omogućite odgovarajuće vrijeme hlađenja između radnih ciklusa. Ne usmjeravajte baklju u bilo koji dio tijela sebe ili bilo koga drugog. Uvijek koristite ovaj zavarivač u nazivnom radnom ciklusu kako biste sprječili prekomernu toplinu i kvar.

Na struku čete pronaći tablicu podataka sa sljedećim informacijama:

X = Radni ciklus

I_{1max} = Maksimalna nazivna ulazna struja

I_{1eff} = Maksimalna efektivna ulazna struja

I₂ = Nazivna struja zavarivanja

U₀ = nazivni napon bez opterećenja

U₁ = Nazivni ulazni napon

U₂ = napon opterećenja

BILJEŠKA

Odgovarajući promjer žice za zavarivanje treba odabrat u skladu s poslom zavarivanja koji će se obaviti.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

UPOZORENJE

Radi vlastite sigurnosti isključite prekidač i izvucite utikač iz utičnice prije bilo kakvog održavanja stroja.

Održavajte svoj uređaj čistim. Kako biste izbjegli pregrijavanje motora, redovito provjeravajte otvore za zrak da se na njih nalijepi prašina. Nakon duljeg razdoblja korištenja, preporuča se da stroj provjeri ovlašteni servis. Prikљučke i popravke električne opreme smije izvoditi samo električar.

KABEL ZA NAPAJANJE

Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara ili požara, ako je kabel za napajanje napuhan ili prezan, ili na bilo koji način oštećen, odmah ga zamjenite. Električni priključni kabeli često trpe oštećenje izolacije. Mogući uzroci su:

- ▶ Točke probijanja kada se priključni kabeli provlače kroz prozorske ili vratašne praznine.
- ▶ Pregibi koji nastaju zbog neispravnog pričvršćivanja ili polaganja priključnog kabела.
- ▶ Pospotinje nastale prelaskom preko spojnog kabela.
- ▶ Oštećenje izolacije uslijed nasilnog izvlačenja iz zidne utičnice.
- ▶ Pukotine zbog starenja izolacije.

Takvi neispravni električni priključni kabeli ne smiju se koristiti jer ih oštećenje izolacije čini iznimno opasnim.

ČIŠĆENJE

Koristite malu meku četku za čišćenje vanjske strane jedinice. Nemojte koristiti jake deterdžente. Sredstva za čišćenje u kućanstvu koja sadrže aromatična ulja poput bora i limuna te otapala poput kerozina mogu oštetiti plastično kućište ili ručku. Obrisite svu vlagu mekom kromom. Po potrebi uklonite prašinu, prljavštinu i ostatke strojne obrade odgovarajućim usisivačem.

SKLADIŠTENJE

UPOZORENJE

Izklučite prekidač i izvadite uređaj iz izvora napajanja kako biste ga spremili. Stroj čuvajte samo u suhim i dobro prozraćenim prostorima.

U slučaju da će stroj biti pohranjen dulje vrijeme, upotrijebite sljedeći postupak skladištenja:

1. Temeljito ga očistite i pregledajte ima li labavih ili oštećenih dijelova. Popravite ili zamjenite oštećene dijelove i zategnite olabavljene vijke, maticice ili vijke.
2. Podmažite i nanesite mast, gdje je potrebno.
3. Čuvajte ga u originalnom pakiranju.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Reciklirajte sirovine umjesto da ih odlažete kao otpad. Stroj, pribor i ambalažu treba razvrstati za ekološki prihvatljivo recikliranje. Plastične komponente označene su za kategorizirano recikliranje.

Ovaj se proizvod ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom u skladu s relevantnim zakonima koji se odnose na otpad električne i elektroničke opreme. Ovaj proizvod se mora zbrinuti na određenom sabirnom mjestu. To se može dogoditi, na primjer, predajom na ovlašteno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Nepravilno rukovanje otpadnom opremom može imati negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi zbog potencijalno opasnih tvari koje se često nalaze u električnoj i elektroničkoj opremi. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda također pridonosite učinkovitom korištenju prirodnih resursa.

Informacije o sabirnim mjestima za otpadnu opremu možete dobiti od svoje općinske uprave, javne uprave za zbrinjavanje otpada, ovlaštenog tijela za zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme ili Vaše tvrtke za zbrinjavanje otpada.

JAMSTVO

Ovaj proizvod je pod jamstvom u skladu sa pravnim/specifičnim propisima određene zemlje, koji stupaju na snagu od datuma kupnje od strane prvog korisnika. Oštećenja koja se mogu pripisati normalnom trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju bit će isključena iz jamstva. U slučaju reklamacije, pošaljite proizvod, potpuno sastavljen, svom pravaču ili službenom servisu.

ROMÂNĂ

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Cititi și înțelegeți acest manual de utilizare înainte de a utiliza acest produs. Puteti ajuta la prevenirea accidentelor prin familiarizarea cu comenziile produsului dvs. și prin respectarea procedurilor de operare în siguranță și a semnelor de siguranță. Folosete-ți întotdeauna bunul simt pentru a evita toate situațiile considerate peste capacitatea ta. Nu utilizați când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a oricăror alte medicamente. Tineți trecătorii și animalele care ar putea fi râniți, precum și obiectele care ar putea fi deteriorate departe, în timpul funcționării. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să folosească produsul. Legile locale pot restricționa vîrstă minimă a operatorului. Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau evenimente neașteptate care au loc asupra altor persoane, animale sau proprietăți ale acestora. Nu expuneți produsul la umiditate excesivă, praf, murdărie sau vaporii corozivi. Nu montați echipamente sau accesoriu pe mașină neprevăzute sau aprobate de producător. Nu încercați niciodată să modificați produsul. Modificările sau accesoriile neautorizate pot duce la vătămări corporale grave sau moartea operatorului sau a altora. Consultați dealerul dumneavoastră autorizat pentru dezasamblare și service, care nu sunt tratate în acest manual. Dacă ceva se rupe sau are loc un accident în timpul lucrului, opriți imediat mașina și îndepărtați-o pentru a preveni deteriorarea ulterioară. În cazul în care un corp străin a pătruns în mașină, opriți-l imediat, verificați-l pentru eventuale deteriorări și efectuați reparații înainte de a-l porni din nou.

ECHIPAMENT DE PROTECTIE

Asigurați-vă că utilizați echipament de protecție adecvat și certificat atunci când utilizați unitatea. Purtăți întotdeauna îmbrăcămintea care nu împiedică mișcările, mănuși de protecție, ochelari de protecție, respirator cu semi-mască, protecție pentru urechi și cizme de siguranță antiforfecare cu tâlpi antiderapante. Nu purtați niciodată eșarfe, coliere sau orice accesoriu și îmbrăcăminte care să-ri putea prinde în mașină. Legați-vă părul dacă este lung.

Purtăți o cască cu acoperire completă cu nuanță adecvată (vezi standardul de siguranță ANSI Z87.1) și ochelari de protecție în timpul sudării. Purtăți mănuși adecvate și îmbrăcăminte de protecție pentru a preveni expunerea pielii la metale fierbinți, razele UV și IR.

PERICOLE DE INCENDI SI ARSURI

Unele părți ale mașinii devin suficient de fierbinți pentru a aprinde materiale inflamabile. Defecțiunile echipamentelor electrice pot provoca scânteie care ar putea aprinde materiale inflamabile. Asigurați-vă că vă păstrați zona de lucru curată și ordonată și nu utilizați mașina lângă materiale inflamabile. Îndepărtați toate materialele inflamabile pe o rază de 10 m de arcul de sudare. Dacă îndepăr-

tarea nu este posibilă, acoperiți-le bine cu capace ignifuge. Luăți măsuri de precauție pentru a vă asigura că scânteile care zboară nu provoacă incendii sau explozii în zone ascunse, fisuri sau zone pe care nu le puteți vedea. Dacă apare un incendiu, utilizați un stîngător adecvat. Purtăți haine fără ulei, fără buzunare sau manșete care vor aduna scânteie. Păstrați cablul de lucru conectat cât mai aproape de zona de sudură pentru a preveni orice căi necunoscute și neintenționate de curent electric să provoace scurci electrice și pericole de incendiu. Pentru a preveni orice arc neintenționat, tăiați firul înapoi la ¼ inch în afară după sudare. Unele părți ale mașinii se încălzesc suficient pentru a provoca arsuri. Acordați atenție să nu le atingeți pentru a nu vă arde. Lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.

CATEGORIA AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

OPERAREA SIGURANTA

Toate părțiile operaționale ale mașinii trebuie să se deplaseze cu ușurință dintr-o poziție în altă și nu trebuie să fie fortate. Cablurile electrice și în special cablul priza principal trebuie să fie în perfectă stare pentru a evita generarea de scânteie sau riscul de electrocutare. Mânerele și dispozitivele de protecție trebuie să fie curate și uscate, precum și bine fixate pe mașină. Asigurați-vă că utilizați întotdeauna unealta corectă pentru fiecare lucrare, pentru a evita defecțiuni sau rănirea mașinii și pentru a evita supraîncărcarea mașinii. Tensiunea și frecvența nominale ale alimentării cu energie electrică trebuie să se încadreze în specificațiile mașinii. Asigurați-vă că întrerupătorul mașinii este opriat atunci când îl conectați, pentru a evita riscul cauzat de pornirea neintenționată. Scoateți toate cheile și cheile din mașină înainte de a utiliza.

Asigurați-vă că opriți aparatul și deconectați-l de la rețea:

- La montarea sau demontarea accesoriilor și sculelor.
- O ori de câte ori lăsați aparatul nesupravegheat.
- În timpul curățării sau întreținerii.
- În cazul unei defecțiuni sau suprasarcină a mașinii.
- În timpul reposiționării, transportului sau depozitării mașinii.

Arcul de sudură produce raze ultraviolete (UV) și infraroșii (IR) care vă pot răni ochi și piele. Nu priviți arcul de sudură fără o protecție adecvată a ochilor. Utilizați întotdeauna o cască care să vă acopere toată fața de la gât până la vârful capului și până la spatele fiecărei urechi. Utilizați o lentilă care îndeplinește standardele ANSI și ochelari de protecție. Pentru sudorii sub 160 de amperi, utilizați o lentilă de nuanță 10; pentru peste 160 de amperi, utilizați o nuanță 12. Consultați standardul ANSI Z87.1 pentru mai multe informații. Acoperiți toate zonele de piele goale expuse arcului cu îmbrăcămintă și pantofi de protecție. Purtăți cămăși, paltoane, pantaloni sau salopete din pânză sau piele ignifugă. Utilizați ecrane sau alte bariere pentru a proteja alte persoane de razele arcului emise de sudarea dumneavoastră. Buteliile de înaltă presiune pot exploda dacă sunt

deteriorate, aşa că trataţi-le cu atenţie. Nu expuneţi niciodată cilindrii la căldură ridicată, scânteie, flăcări deschise, socuri mecanice sau arcuri. Nu atingeţi cilindrul cu pistolul MIG. Nu sudaţi pe cilindrul. Fixaţi întotdeauna cilindrul în poziţie verticală pe un cărucior sau un obiect staţionar. Țineţi cilindrii departe de circuite de sudură sau electrice. Utilizaţi regula-toarele, furtunul de gaz şi fittingurile adecvate pentru aplicaţia specifică. Nu vă uităţi în supăpă când o deschideţi. Folosiţi capacul de protecţie al cilindrului ori de câte ori este posibil.

PERICOLE DE OTRAVĂ

Fumul degajat din procesul de sudare înlocuieşte aerul curat şi poate duce la rănirea sau moartea. Nu inspiraţi vaporii emisi de procesul de sudare. Asiguraţi-vă că aerul de respiraţie este curat şi sigur. Lucaţi numai într-o zonă bine ventilată sau utilisaţi un dispozitiv de ventilaţie pentru a îndepărta vaporii de sudură din mediul în care veţi lucra. Nu sudaţi pe materiale acoperite (zincate, placate cu cadmiu sau care conţin zinc, mercur sau bariu), deoarece emit vapori nocivi care sunt periculoşi de respirat. Dacă este necesar, utilizaţi un ventilator, respirator cu alimentare cu aer sau îndepărtaţi învelişul de pe material din zona de sudare. Consultaţi fişa cu date de securitate a materialului pentru instrucţiunile producătorului. Nu sudaţi în apropierea materialelor care vor emite vapori toxici atunci când sunt încălzite. Vaporii de la agenţi de curătare, spray-uri şi degresanţi pot fi foarte toxici atunci când sunt încălziti.

PERICOLE PIESE ÎN ROTARE

Pieselete rotative pot provoca vătămări grave. Evitaţi contactul pieselor rotative atunci când acestea sunt încă în rotaţie şi asiguraţi-vă că țineţi departe orice ar putea fi prins în maşina de operare, cum ar fi părul şi hainele lărgite. Țineţi mâinile departe de zona de prelucrare atunci când utilizaţi maşina.

PERICOLE CU ELECTRICITATE

Asiguraţi-vă că cablurile electrice ale maşinii şi ştecherul la care este conectat sunt în stare bună şi nu sunt uzate. Nu utilizaţi niciodată o maşină deteriorată sau o maşină cu cabluri şi ştecheri electrice deteriorate sau uzate. Nu expuneţi maşina şi cablurile electrice la condiţii umede şi nu atingeţi niciodată când sunt ude. Utilizaţi o priză cu contact la pământ. Nu intraţi în contact cu suprafeţe împământate sau cabluri electrice, pentru a evita riscul de electrocutare. Nu folosiţi cablul pentru a scoate ştecherul din priză. Conduceţi întotdeauna cablul de alimentare departe de partea din spate a maşinii şi protejaţi-l de căldură, ulei şi obiecte ascuţite.. Când maşina urmează să fie utilizată în aer liber, utilizaţi numai prelungitoare destinate utilizării în exterior. Secţiunea transversală a oricărui cablu prelungitor trebuie să măsoare cel puţin 1,5 mm², iar conexiunea la reţea trebuie protejată cu o siguranţă adecvată.

PERICOLE ZONA DE LUCRU

Inspectaţi cu atenţie întreaga zonă de lucru şi uti-

lizaţi o greblă sau o perie de curte pentru a slăbi manual resturile şi pentru a îndepărta orice ar putea fi proiectat de maşină, să fie o sursă periculoasă sau să provoace deteriorarea maşinii în caz de trecere (pietre, crengi, sărmă de fier, oase). etc.). Verificaţi dacă nu există trecători, animale sau obiecte care ar putea fi deteriorate la cel puţin 10 metri de raza de acţiune a maşinii.

Lucaţi o poziţie fermă şi bine echilibrată. Acolo unde este posibil, evitaţi lucrul pe teren umed, alunecos sau în orice caz pe teren denivelat sau abrupt care nu garantează stabilitatea operatorului.

Depozitarea sculelor care nu sunt utilizate trebuie făcută într-un loc uscat şi sigur, departe de maşina de operare şi la îndemâna copiilor. Pastraţi razele de arc dăunătoare ferite de vedere altora. Montaţi maşina în siguranţă pe o bancă solidă sau cărucior care o va menţine stabilă şi o va împiedica să se răstoarne sau să cadă.

PERICOLE RĂMANE

Maşina a fost construită folosind tehnologie modernă şi în conformitate cu regulile de siguranţă recunoscute. Chiar şi atunci când toate măsurile de siguranţă sunt în vigoare, unele pericole rămase, care nu sunt încă evidente, pot fi prezente. Operatorul trebuie să folosească bunul simţ şi să ia măsurile de precauţie necesare pentru a evita riscurile din cauza pericolelor rămase.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Acest produs a fost proiectat şi fabricat pentru a fi utilizat pentru sudarea sărmei cu diametrul cuprins între 0,6 şi 1,0 mm.

Condiţiile de mediu în timpul funcţionării, după cum urmează:

- Temperatura de la -10°C la +40°C.
- Umiditate ≤50% la 40°C şi ≤90% la 20°C
- Altitudine mai mică de 1000 m.

Cerinţe de alimentare:

- Distorsunea de frecvenţă trebuie să fie mai mică de ±1% din valoarea nominală.
- Fluctuaţia tensiunii este mai mică de ±10% din valoarea nominală.

Orice altă utilizare diferită de cele menţionate mai sus poate fi periculoasă, poate dăuna oamenilor şi/sau poate deteriora lucrurile şi maşina.

UTILIZARE NEPRODUTĂ

Maşina nu trebuie utilizată pentru manipularea materialelor periculoase, de ex. acumularea de produse inflamabile sau explozive, materiale solide sau orice alt obiect care ar putea fi periculos pentru maşină în sine, precum şi pentru operator, trecători, animale sau bunuri.

- Exemplul de utilizare necorespunzătoare pot include, dar nu se limitează la, operarea mașinii:
1. Fara accesoriile originale furnizate de producător.
 2. Cu accesorii originale, dar într-un mod neconform cu instrucțiunile.
 3. Fara piese de schimb originale.
 4. Cu modificări neautorizate.

NOTĂ

În conformitate cu legile aplicabile privind răspunderea pentru produse, producătorul dispozitivului nu își asumă răspunderea pentru daunele aduse produsului sau daunele cauzate de produs care apar din cauza:

1. Manipularea necorespunzătoare nu a respectat instrucțiunile de utilizare.
2. Reparații efectuate de terți și nu de către tehnicieni de service autorizați.
3. Instalarea pieselor de schimb neoriginale.
4. Utilizare neintenționată.
5. Defecțiunea sistemului electric din cauza puterii mașinii într-un mod neconform cu reglementările electrice și VDE.

DATE TEHNICE

Numarul articolului	47 488
Model	ETIG 200 PULSE
Gradul de izolare	H
Gradul de protecție a capacului	IP21S
Tipul răcirei	Aer
Greutate netă	kg 10
Dimensiuni (LxLxH)	cm 47,2 x 18,5 x 34,0

IDENTIFICARE (FIG. 1)

1. Panou de control
2. Ieșire la pământ
3. Ieșire de plumb pozitivă
4. Ieșire MIG
5. Comutator ON/OFF (partea cealaltă)

OPERAȚIUNE**PREGĂTIREA UNITĂȚII**

Dezambalarea și finalizarea ansamblului trebuie să se facă pe o suprafață plană și stabilă, cu spațiu suficient pentru deplasarea mașinii și a ambalajului acestuia, folosind întotdeauna echipamente adecvate.

AVERTIZARE

Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de orice reglare.

FUNCȚIONAREA UNITĂȚII**AVERTIZARE**

Conectați cablul de împământare cât mai aproape de zona care este sudată, pentru a asigura o împământare bună. Nu lăsați nicio parte a corpului să intre în contact cu firul de sudură dacă sunteți în contact cu materialul care este sudat, împământat sau electrodul de la un alt sudor. Nu plasați cablurile peste sau în jurul corpului dumneavoastră. Nu suprautilizați sau supraîncărcați aparatul de sudură. Lăsați timp de răcire adecvat între ciclurile de funcționare. Nu îndreptați lanterna către nicio parte a corpului dumneavoastră sau a altcuiva. Utilizați întotdeauna acest aparat de sudură în ciclul de lucru nominal pentru a preveni căldura excesivă și defectiunile.

Pe aparat veți găsi tabelul de date cu informațiile de mai jos:

X = Ciclu de funcționare

I1max = curent nominal maxim de intrare

I1eff = Curentul efectiv maxim de intrare

I2 = Curentul nominal de sudare

U0 = tensiune nominală fără sarcină

U1 = Tensiunea nominală de intrare

U2 = Tensiunea de încărcare

NOTĂ

Diametrul sârmiei de sudură adecvat trebuie selectat în funcție de lucrarea de sudare care urmează să fie întreprinsă.

DATE TEHNICE		
Numarul articolului		47 488
Model		ETIG 200 PULSE
Tip	Puls	
Tensiune nominală de intrare	V	230
Frecvența puterii	Hz	50
Capacitate nominală de intrare	kVA	7
Curent nominal de intrare	A	33,5
Tensiune de ieșire fără sarcină	V	82
Tensiune nominală de lucru	V	TIG 18V / MMA 27,2V
Curent de sudare TIG	A	10 - 200
Curent de sudare MMA	A	10 - 180
Valoarea de bază a curentului	10% - 95%	
Timpul actual de creștere	s	0 - 15
Timpul curent de pisare	s	0 - 25
Frecvența pulsului	Hz	0,2 - 200
Ciclu de funcționare	30%	
Timp de pre-curgere a gazului	s	0 - 5
Timp post curgere gazului	s	1-15
Ciclu de lucru nominal	10% - 90%	
Tip de răcire	Air	
Eficiență	η	≥ 85%
Factor de putere	cosφ	0,73

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

AVERTIZARE

Pentru propria dumneavoastră siguranță, opriți întrerupătorul și scoateți ștecherul din priza de alimentare înainte de orice operațiune de întreținere a mașinii.

Păstrați aparatul curat. Pentru a evita supraîncălzirea motorului, verificați în mod regulat orificiile de aer pentru a nu se lipă de praf. După o perioadă mai lungă de utilizare, se recomandă verificarea mașinii de către un dealer autorizat. Conexiunile și reparatiile echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de un electrician.

CABLU DE ALIMENTARE

Pentru a evita socrurile sau pericolul de incendiu, dacă cablul de alimentare este melcat sau tăiat sau deteriorat în vreun fel, înlocuiți-l imediat. Cablurile de conectare electrică suferă adesea deteriorări ale izolației. Cauzele posibile sunt:

- ▶ Puncte atunci când cablurile de conectare trec prin golurile ferestrelor sau ușilor.
- ▶ Îndoile rezultate din atașarea sau pozarea incorectă a cablului de conectare.
- ▶ Tăieturi rezultate din trecerea peste cablul de conectare.
- ▶ Deteriorări ale izolației rezultate din tragerea cu forță din priza de perete.
- ▶ Fisuri prin îmbătrânerie izolației.

Astfel de cabluri de conexiune electrică defecte nu trebuie utilizate, deoarece deteriorarea izolației le face extrem de periculoase.

CURĂȚARE

Utilizați o perie moale mică pentru a curăta exteriorul unității. Nu folosiți detergenți puternici. Produsele de curățare de uz casnic care conțin uleiuri aromatice precum pinul și lămâia și solventi precum kerosenul pot deteriora carcasa sau mânerul din plastic. Stergeți orice umezeală cu o cărpă moale. Îndepărtați praful, murdăria și reziduurile de prelucrare cu un aspirator adecvat, dacă este necesar.

DEPOZITARE

AVERTIZARE

Opriți întrerupătorul și scoateți mașina de la surfața de alimentare pentru a o depozita. Depozitați mașina numai în zone uscate și bine ventilate.

În cazul în care mașina va fi depozitată pentru o perioadă lungă de timp, utilizați următoarea procedură de depozitare:

1. Curătați-l bine și verificați dacă există piese slăbite sau deteriorate. Reparați sau înlocuiți piesele deteriorate și strângeți șuruburile, țigile sau șuruburile slăbite.
2. Lubrificați și aplicați unsolare, acolo unde este necesar.
3. Păstrați-l în ambalajul original.

PROTECTIA MEDIULUI

Reciclați materialele prime în loc să le aruncați ca deșeuri. Mașina, accesoriile și ambalajele trebuie

sortate pentru reciclare ecologică. Componentele din plastic sunt etichetate pentru reciclare clasificată.

Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere în conformitate cu legislația aferentă referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice. Acest produs trebuie aruncat la un punct de colectare desemnat. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, prin predarea acestuia la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Manipularea necorespunzătoare a echipamentelor uzate poate avea consecințe negative asupra mediului și sănătății umane din cauza substanțelor potențial periculoase care sunt adesea conținute în echipamentele electrice și electronice. Prin eliminarea corectă a acestui produs, contribuți și la utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Puteți obține informații despre punctele de colectare a deșeurilor de echipamente de la administrația dumneavoastră municipală, autoritatea publică de eliminare a deșeurilor, un organism autorizat pentru eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau compania dumneavoastră de eliminare a deșeurilor.

GARANȚIE

Acest produs este garantat în conformitate cu reglementările legale / specifice țării, în vigoare de la data achiziției de către primul utilizator. Daunele cauzate de uzura normală, suprasarcină sau manipulare necorespunzătoare vor fi excluse din garanție. În cazul unei reclamații, vă rugăm să trimiteți produsul, complet asamblat, distribuitorului sau centrului de service oficial.

MAGYAR

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A termék használata előtt olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót. Segíthet megelőzni a baleseteket, ha ismeri terméke kezelőszervét, és betartja a biztonságos üzemeltetési eljárásokat és a biztonsági jelzéseket. Mindig használja a józan eszét, hogy elkerüljön minden olyan helyzetet, amely meghaladja képességeit. Ne használja, ha fáradt vagy kabítószer, alkohol vagy bármilyen más gyógyszer hatása alatt áll. Működés közben tartsa távol a személődőket és az állatokat, amelyek megsérülhetnek, valamint azokat a tárgyakat, amelyek megsérülhetnek. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a terméket, aikik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi törvények korlátozhatják az üzemeltető alsó korhatárát. Ne feleje, hogy az üzemeltető vagy a felhasználó felelős a más embereket, állatokat vagy azok tulajdonát érintő balesetekért vagy váratlan eseményekért. Ne tegye ki a terméket túlzott nedvességnak, pornak, szennyeződésnek vagy korrozió gőznek. Ne szereljen gépre olyan berendezéseket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó nem tervezett vagy nem hagyott jóvá. Soha ne kísérlej meg módosítani a terméket. A nem engedélyezett módosítások vagy tartozékok súlyos személyi sérülést vagy a kezelő vagy mások halálát okozhatják. A jelen kézikönyvben nem szereplő szétszereléssel és szervizeléssel kapcsolatban forduljon hivatalos forgalmazójához. Ha munka közben valami eltörök vagy baleset történik, azonnal kapcsolja ki a gépet és vigye el, hogy elkerülje a további károsodást. Ha idegen test került a géphez, azonnal állítsa le, ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és javítsa meg, mielőtt újraindítaná.

VÉDŐ FELSZERELÉS

Ügyeljen arra, hogy megfelelő és minősített védfelszerelést használjon az egység működtetése során. Mindig viseljen mozgást nem akadályozó ruházatot, védőkesztyűt, védőszemüveget, félállarcos légzőkészüléket, fülvédőt és csúszásmentes talpú, nyírásigátló biztonsági csizmát. Soha ne viseljen sálat, nyakláncot vagy bármilyen lógó vagy csapkodó kiegészítőt és ruhát, amely beakadhat a géphez. Kösse fel a haját, ha hosszú. Hégesztés közben viseljen teljes fedésű sisakot megfelelő árnyalattal (lásd ANSI Z87.1 biztonsági szabvány) és védőszemüveget. Viseljen megfelelő kesztyűt és védőruházatot, nehogy bőre ki legyen téve a forró fémeknek, UV- és IR-sugárzásnak.

TÚZ- ÉS ÉGÉSI VESZÉLYEK

A gép egyes részei elégége felforrósodnak ahhoz, hogy meggyűjtsák a gyúlékony anyagokat. Az elektromos berendezések meghibásodása szikrákat okozhat, amelyek meggyűjthetják a gyúlékony anyagokat. Ügyeljen arra, hogy a munkaterület tiszta és rendezett legyen, és ne használja a gépet gyúlékony anyagok közelében. Távolítsa el minden gyúlékony anyagot a hégesztőtől számított

10 méteren belül. Ha az eltávolítás nem lehetséges, szorosan fedje le őket tűzálló burkolattal. Tegyen óvíntézkedéseket annak biztosítására, hogy a szálló szikrák ne okozzanak tüzet vagy robbanást rejtek területeken, repedésekben vagy nem látható területeken. Ha tűz keletkezik, használjon megfelelő tűzoltó készüléket. Viseljen olajmentes ruhadarabokat, amelyekben nincsenek zsebek vagy mandzssetták, amelyek szikrát gyűjtenek. Tartsa a munkavézetést a lehető legközelebb a hégesztési területhez csatlakoztatva, hogy elkerülje az ismeretlen, nem szándékos elektromos áram útjait, hogy áramütést és tűzveszélyt okozzanak. A nem szándékos ívek elkerülése érdekében hégesztés után vágja vissza a huzalt ¼"-os kiemelkedésre.

A gép egyes részei elégége felforrósodnak ahhoz, hogy égési sérülést okozzanak. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg őket, hogy elkerülje az égési sérülést. Tárolás előtt hagyja kiuhálni a gépet.

KATEGÓRIA BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS

A gép összes működtető karjának könnyen kell mozognia egyik helyzetből a másikba, és nem kell erőltetni. Az elektromos kábeleknek és különösen a fő csatlakozókabelnek kifogástalan állapotban kell lenniük, hogy elkerüljük a szikráképződést vagy az áramütést veszélyét. A fogantyúknak és a védőeszközöknek tisztának és száraznak kell lenniük, valamint biztonságosan kell rögzíteni a géphez. Ügyeljen arra, hogy minden munkahoz mindig a megfelelő szerszámot használja, hogy elkerülje a gép meghibásodását vagy sérülését, és elkerülje a gép túlterhelését. Az elektromos hálózat névleges feszültségének és frekvenciájának meg kell felelnie a gép specifikációjának. Győződjön meg arról, hogy a gép kapcsolója ki van kapcsolva, amikor bedugja, hogy elkerülje a véletlen indításból eredő kockázatokat. Használat előtt távolítsa el minden kulcsot és csavarukcset a gépből.

Győződjön meg arról, hogy leállította a gépet, és húzza ki a konnektorból:

- Tartozékok és szerszámok felszerelésekor vagy eltávolításakor.
- Amikor felügyelet nélkül hagyja a gépet.
- Tisztítás vagy karbantartás közben.
- A gép meghibásodása vagy túlterhelése esetén.
- A gép áthelyezése, szállítása vagy tárolása során.

A hégesztői ultraibolya (UV) és infravörös (IR) sugarakat bocsát ki, amelyek szem- és bőrsérülést okozhatnak. Megfelelő szemvédelem nélkül ne nézzen a hégesztőre. Mindig használjon olyan sisakot, amely eltákarja az arcát a nyaktól a fejetőig és minden fül hátsó részéig. Használjon ANSI szabványoknak megfelelő lencsét és védőszemüveget. A 160 ampernél kisebb teljesítményű hégesztőknél használjon 10-es árnyalatú lencsét; 160 A felettől teljesítményhez használjon 12-es árnyékolót. További információkért tekintse meg a Z87.1 ANSI szabványt. Fedje le az ívek kettőt összes csupasz bőrfelületet védőruházattal és -ci-

pővel. Viseljen égéságtló szövetet vagy bőr inget, kabátot, nadágot vagy kezslábat. Használjon képernyőket vagy más akadályokat, hogy megvédeje másokat a hegesztéből származó ívsugaraktól. A nagynyomású palackok felrobbanhatnak, ha megsérülnek, ezért óvatosan kezelje őket. Soha ne tegye ki a palackokat magas hőnek, szíkrának, nyílt lángnak, mechanikai ütésnek vagy ívnek. Ne érintse meg a hengert MIG pisztollyal. Ne hegeszzen rá a hengerre. A hengert minden függőlegesen rögzítse egy kocsihoz vagy álló tárgyhoz. Tartsa távol a palackokat hegesztési vagy elektromos áramköröktől. Használja az adott alkalmazásnak megfelelő szabályozókat, gáztömlőt és szerelvényeket. Nyitáskor ne nézzen a szelébe. Amikor csak lehetséges, használjon védőhenger sapkát.

MÉRGEZÉSI VESZÉLYEK

A hegesztési folyamat során felszabaduló füst kiszorítja a tiszta levegőt, és sérülést vagy halált okozhat. Ne lélegezze be a hegesztési folyamat során keletkező füstöt. Győződjön meg arról, hogy a belélegzett levegő tiszta és biztonságos. Csak jól szellőző helyen dolgozzon, vagy használjon szellőzetető berendezést a hegesztési füst el-távolítására a környezetből, ahol dolgozni fog. Ne hegesszen bevonatos anyagokat (horganyzott, kadmiummal bevont vagy cinket, híganyt vagy báriumot tartalmazó), mivel ezek káros füstöket bocsátanak ki, amelyek veszélyesek a belégzésre. Ha szükséges, használjon lelegeztetőgépet, légzőkészüléket levegőellátással, vagy távolítsa el a bevonatot az anyagról a hegesztési területen. A gyártó utasításait az anyagbiztonsági adatlapon találja. Ne hegesszen olyan anyagok közelében, amelyek melegítéskor mérgesző füstöket bocsátanak ki. A tisztítószerekből, spray-kból és zsírtalántíkból származó gőzök hevítés közben erősen mérgzők lehetnek.

A FORGÓ ALKATRÉSZEK VESZÉLYEI

A forgó alkatrészek súlyos sérüléseket okozhatnak. Kerülje a forgó alkatrészek érintkezését, amikor azok még forognak, és ügyeljen arra, hogy minden, ami beszorulhat a működő géphez, mint például a laza haj és a ruházat, távol tartsa. A gép használata közben tartsa távol kezét a megmunkálási területtől.

ELEKTROMOS VESZÉLYEK

Győződjön meg arról, hogy a gép elektromos kábelei és a hálózati csatlakozó, amelyhez csatlakoztatva van, jó állapotban vannak és nem kopottak. Soha ne használjon sérült gépet, vagy olyan gépet, amelynek elektromos kábelei és csatlakozói sérültek vagy elhasználódtak. Ne tegye ki a gépet és az elektromos kábeleket nedves körülmenyeknek, és soha ne érintse meg, ha nedves. Használjon földelt csatlakozóját. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne érintkezzen földelt felületekkel vagy elektromos kábelekkel. Ne a kábelrellel húzza ki a dugót a konnektorból. A tápkábelt minden távolítsa el a gép hátljáról, és óvja a hőtől, olajtól és éles tárgyaktól.. Ha a gépet kültéren kívánja használni, csak kultéri hasz-

nálatra szánt hosszabbító használjon. Bármely hosszabbító kábel keresztmetszetének legalább 1,5 mm²-nek kell lennie, és a hálózati csatlakozást megfelelő biztosítékkal kell védeni.

A MUNKATERÜLET VESZÉLYEI

Aláposan vizsgálja meg az egész munkaterületet, és használjon gereblyét vagy kerti kefét a törmelek kézi fellazításához és minden olyan dolog eltávolításához, ami a gépből kiszóródhat, veszélyes forrás lehet, vagy elgázolás esetén kárt okozhat a gépen (kövek, ágak, vasdrót, csontok, stb.). Ellenőrizze, hogy a gép működési tartományától számított legalább 10 méteren belül nincsenek-e személődők, állatok vagy tárgyak, amelyek meg-sérülhetnek.

Csak nappali fényben vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett, jó látási viszonyok közzött dolgozzon. Törekedjen arra, hogy ne okozzon zajt, csak a nap ellenálló időszakában használja a gépet.

Vegyen fel szilárd és kiegensúlyozott pozíciót. Ahol lehetséges, kerülje a nedves, csúszós talajon végzett munkát, vagy minden esetben egyenetlen vagy meredek talajon, amely nem garantálja a stabilitást a kezelő számára.

A használaton kívüli szerszámokat száraz és biztonságos helyen kell tárolni, távol a kezelőgéptől és gyermeketől elzárrva.

Tartsa véde a káros ívsugarakat mások szeme elől.

Rögzítse biztonságosan a gépet egy szilárd padra vagy kocsira, amely stabilan tartja, és megakadályozza, hogy felboruljon vagy leessen.

FENNTARTÓ VESZÉLYEK

A gépet modern technológiával és az elismert biztonsági szabályok betartásával építették. Még akkor is, ha minden biztonsági intézkedés megvan, jelen lehet néhány fennmaradó, még nem nyilvánvaló veszély. A kezelőnek jónan eszét kell követnie, és meg kell tennie a szükséges övíntézkedéseket a fennmaradó veszélyek miatti kockázatok elkerülése érdekében.

TERMÉKLEÍRÁS

RENDELTELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezt a terméket fémtárgyak hegesztésére tervezték és gyártották. 0,6 és 1,0 mm közötti átmérőjű huzalok hegesztésére alkalmas.

Működés közben a következő környezeti feltételek:

- ▶ Hőmérséklet -10°C és +40°C között.
- ▶ Páratartalom ≤50% 40°C-on és ≤90% 20°C-on
- ▶ 1000 m-nél kisebb magasság.

Tápellátási követelmények:

- ▶ A frekvenciatorzításának a névleges érték ±1%-ánál kisebbnek kell lennie.
- ▶ A feszültség ingadozása kisebb, mint a névleges érték ±10%-a.

A fent említettetől eltérő bármely más használat veszélyes lehet, embereket és/vagy tárgyat és a gépet károsíthatja.

HELYTELEN HASZNÁLAT

A gépet nem szabad veszélyes anyagok kezelésére használni, pl. gyúlékony vagy robbanásveszélyes termékek, szilárd anyagok vagy bármely más tárgy felhalmozódása, amely veszélyes lehet magára a gépre, valamint a kezelőre, a környezetre tartózkodókra, az állatokra vagy a tulajdonra.

A helytelen használat példái lehetnek, de nem ki-zártlagosan a gép üzemeltetése:

1. A gyártó által szállított eredeti tartozékok nélkül.
2. Eredeti tartozékkal, de a használati utasításnak nem megfelelő módon.
3. Eredeti alkatrészek nélkül.
4. Engedély nélküli módosításokkal.

JEGYZET

A hatályos termékfelelősségi törvények értelmében a készülék gyártója nem vállal felelősséget a termékben bekövetkezett vagy a termék által okozott károkért, amelyek az alábbiak miatt következnek be:

1. A szakszerűtlen kezelés nem tartotta be a használati utasítást.
2. Harmadik felek, nem pedig felhatalmazott szerviztechnikusok által végzett javítások.
3. Nem eredeti alkatrészek beszerelése.
4. Nem rendeltetésszerű használat.
5. Az elektromos rendszer meghibásodása a gép áramellátása miatt, amely nem felel meg az elektromos és VDE előírásoknak.

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám	47 488	
Modell	ETIG 200 PULSE	
Típus	Pulsas	
Névleges bemeneti feszültség	V	230
Teljesítmény frekvencia	Hz	50
Névleges bemeneti kapacitás	kVA	7
Névleges bemeneti áram	A	33,5
Terheletlen kimeneti feszültség	V	82
Névleges üzemi feszültség	V	TIG 18V / MMA 27,2V
AWI hegesztőáram	A	10 - 200
MMA hegesztőáram	A	10 - 180
Alapérték áram		10%- 95%
Jelenlegi emelkedési idő	s	0 - 15
Jelenlegi ejtési idő	s	0 - 25
Impulzusfrekvencia	Hz	0,2 - 200
Üzemű ciklus		30%
A gáz előáramlási ideje	s	0 - 5
Gáz utáni áramlási idő	s	1-15
Névleges munkaciklus		10%- 90%

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám	47 488	
Modell	ETIG 200 PULSE	
Hűtés típusa		Levegő
Hatékonyság	η	≥ 85%
Teljesítménnyenző	cosφ	0,73
Szigetelési fokozat		H
Fedélvédelmi fokozat		IP21S
Hűtés típusa		Levegő
Nettó tömeg	kg	10
Méretek (HxSzM)	cm	47,2 x 18,5 x 34,0

AZONOSÍTÁS (1. ÁBRA)

1. Vezérlőpult
2. Földelő vezeték kimenet
3. Pozitív vezeték kimenet
4. MIG kimenet
5. BE/KI kapcsoló (másik oldalon)

MŰVELET**AZ EGYSÉG ELŐKÉSZÍTÉSE**

A kicsomagolást és az összeszerelést sík és stabil felületen kell végezni, elegendő hely legyen a gép és a csomagolás mozgatásához, minden megfelelő felszerelést használva.

FIGYELEM

Bármilyen beállítás előtt minden húzza ki a gépet az áramforrásból.

AZ EGYSÉG MŰKÖDΤETÉSE**FIGYELEM**

A jó földelés érdekében a földelővezetéket a lehető legközelebb csatlakoztassa a hegesztendő területhez. Ne engedje, hogy testrészek érintkezzenek a hegesztőhuzzával, ha a hegesztés alatt álló anyaggal, földeléssel vagy egy másik hegesztő elektródájával érintkezik. Ne terítse a kábeleket a teste fölé vagy köré. Ne használja túl vagy melegítse túl a hegesztőgépet. Hagyjon megfelelő hűtési időt a munkaciklusok között. Ne irányítsa a fáklyát sem saját, sem más testrészére. A túlmelegedés és a meghibásodás elkerülése érdekében ezt a hegesztőgépet minden a névleges munkaciklusban használja.

A gépen megtalálja az alábbi adatokat tartalmazó adattáblázatot:

X = Munkaciklus

I1max = Maximális névleges bemeneti áram

I1eff = Maximális hatásos bemeneti áram

I2 = Névleges hegesztőáram

U0 = Nincs névleges feszültség

U1 = Névleges bemeneti feszültség

U2 = Terhelési feszültség

JEGYZET

A megfelelő hegesztőhuzal átmérőt az elvégzendő hegesztési munkának megfelelően kell kiválasztani.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELEM

Saját biztonsága érdekében kapcsolja ki a kapcsolót, és húzza ki a dugót az áramforrásból, mielőtt bármilyen karbantartási műveletet végezne a gépen.

Tartsa tisztán készülékét. A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a levegőnyílásokon nem tapadt-e rá por. Hosszabb használat után javasolt a gépet hatalmas márkaszervizben ellenőriztetni. Az elektromos berendezések csatlakoztatását és javítását csak villanyszerelő végezheti.

TÁPKÁBEL

Az áramütés vagy tűzveszély elkerülése érdekében, ha a tápkábel férges vagy elvágódott, vagy bármilyen módon megsérült, azonnal cseréltesse ki. Az elektromos csatlakozókábelek gyakran szigetelési sérülést szenvednek. Lehetséges okok a következők:

- ▶ Lyukasztási pontok, amikor a csatlakozókábelek ablak- vagy ajtórészen vannak átvezetve.
 - ▶ A csatlakozókábel helytelen rögzítéséből vagy fektetéséből adódó megtörések.
 - ▶ Vágások a csatlakozó kábelen való átfutásból.
 - ▶ Szigetelési sérülés a fali konnektorból való erőteljes kihúzásból.
 - ▶ Repedések a szigetelés előregedése miatt.
- Az ilyen hibás elektromos csatlakozókábeleket nem szabad használni, mivel a szigetelés sérülése rendkívül veszélyessé teszi őket.

TISZTÍTÁS

Használjon kis puha kefét a készülék külsejének tisztításához. Ne használjon erős tisztítószereket. Az aromás olajokat, például fenyő- és citromolajat és oldószereket, például kerozint tartalmazó háztartási tisztítószerek károsíthatják a műanyag házat vagy a fogantyút. Puha ruhával törölje le a nedvességet. Szükség esetén megfelelő porszívóval távolítsa el a port, szennyeződést és a megmunkálási maradványokat.

TÁROLÁS

FIGYELEM

A tároláshoz kapcsolja ki a kapcsolót, és távolítsa el a gépet az áramforrásról. A gépet csak száraz és jól szellőző helyen tárolja.

Ha a gépet hosszabb ideig tárolja, kövesse az alábbi tárolási eljárást:

1. Alaposan tisztítsa meg, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy sérült részek. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket, és húzza meg a meglazult csavarokat, anyákat vagy csavarokat.
2. Kenje meg és kenje be zsírral, ahol szükséges.
3. Tárolja az eredeti csomagolásában.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hasznosítsa újra a nyersanyagokat ahelyett, hogy hulladékként dobná el. A gépet, a tartozékokat és a csomagolást szét kell válogatni a környezetbarát újrahasznosítás érdekében. A műanyag alkatré-

szek kategorizált újrahasznosítás céljából vannak felcímkezve.

Ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt kidobni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Ezt a terméket a kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. Ez történhet például az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen történő leadásával. A hulladék berendezések nem megfelelő kezelése negatív következményekkel járhat a környezetre és az emberi egészségre az elektromos és elektronikus berendezésekben gyakran előforduló potenciálisan veszélyes anyagok miatt. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön a természeti erőforrások hatékony felhasználásához is hozzájárul.

A hulladékok gyűjtőhelyeiről tájékozódhat az önkormányzattól, a hulladékkezelésért felelős hatóságtól, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiknak ártalmatlanításával megbízott szervezetektől vagy a hulladékártalmatlanító cégtől.

GARANCIA

Erre a termékre a törvényi/országospecifikus előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk, amely az első felhasználó általi vásárlás napjától érvényes. A normál kopásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen kezelésből eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Reklámáció esetén kérjük, küldje el a terméket teljesen összeszerelve forgalomazójának vagy a hatalmas szervizközpontnak.

LIETUVIŲ K.

BENDRIEJI SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Prieš naudodamai šį gaminį perskaitykite ir supraskite šį savininko vadovą. Galite padėti išvengti nelaimingų atsitikimų susipažinę su savo gaminio valdikliais ir laikydamiesi saugaus naudojimo procedūry bei saugos ženklų. Visada vadovaukitės sveiku protu, kad išvengtumėte visų situacijų, kurios viršija jūsų galimybes. Nenaudokite, kai esate pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio ar kitų vaistų. Darbo metu pašalinius asmenis ir gyvūnus, kurie gali būti sužaloti, taip pat daiktus, kurie gali būti sugadinti, laikykite atokiau. Niekada neleiskite vaikams ar žmonėms, kurie nėra susipažinę su šiomis instrukcijomis, naudoti gaminį. Vietiniai įstatymai gali apriboti minimalų operatoriaus amžių. Turėkite omoneyje, kad operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ar netikėtus ižvykius, ižvykusius kitiems žmonėms, gyvūnams ar jų turčių. Saugokite gaminį nuo per didelės drėgmės, dulkių, purvo ar korozinių garyų. Ant mašinos nemontokite įrangos ar priedų, kurių nenumatė arba nepatvirtino gamintojas. Niekada nebandykite modifikuoti gaminio. Neleisti pakeitimai ar priedai gali sukelti rimtų kūno sužalojimų arba operatoriaus ar kitų asmenų mirštį. Kreipkitės į savo įgaliotajų platinčiąją dėl išmontavimo ir techninės priežiūros, kurių šiamet vadove neaprašyta. Jei kas nors sulžtų arba ižvyktų nelaiminges atsitikimas dirbant, nedelsdami išjunkite mašiną ir nuneškite ją, kad išvengtumėte tolesnių pažeidimų. Jei ją mašina pateko svetimkūnis, nedelsdami ją sustabdyskite, patirkrinkite, ar nepažeista, ir prieš vėl paleisdami pataisyskite.

APSAUGINĖ ĮRANGA

Naudodamai įrenginių įsitikinkite, kad naudojate tinkamas ir sertifikuotas apsaugos priemones. Visada dėvėkite judesių netrukdančius drabužius, apsaugines pirštines, akinius, respiratorių su puskuke, ausų apsaugas ir apsauginius batus nuo kirpimo neslystančiais padais. Niekada nedėvėkite šalikų, vėrinį, bakančių ar besiplečiančių priedų ir drabužių, kurie gali ištrigti mašinoje. Suriškite plaukus, jei jie ilgi. Virindami dėvėkite visiškai dengiantį šalmą su atitinkamu atspalviu (žr. ANSI Z87.1 saugos standartą) ir dėvėkite apsauginius akinius. Mūvėkite tinkamas pirštines ir dėvėkite apsauginius drabužius, kad jūsų oda nepatektų į karštus metalus, UV ir IR spindulius.

GAISRO IR NUDEGIMO PAVOJUS

Kai kurios mašinos dalys pakankamai jkaista, kad užsidegytų degios medžiagos. Dėl elektros įrangos veikimo sutrikimų gali atsiasti kibirkščiai, kurios gali uždegti degias medžiagas. Įsitikinkite, kad darbo vieta yra švari ir tvarkinga, ir nenaudokite mašinos šalia degių medžiagų. Pašalinkite visas degias medžiagas 10 m atstumu nuo suvirinimo lanko. Jei pašalinti neįmanoma, sandoriai uždenkite juos ugniai atspariais dangčiais. Imkiteatsargumo priemonių, kad skraidančios kibirkštys nesukelty gaisrų ar sprogimų paslėptose vie-

tose, plyšiuose ar vietose, kurių nematote. Kilus gaisrui, naudokite tinkamą gesintuvą. Dėvėkite drabužius, kuriuose nėra aliejaus, be kišenių ar rankogalių, kurie rinktų kibirkštis. Darbo laida laikykite prijungtą kuo arčiau suvirinimo vietos, kad išvengtumėte nežinomų, nenumatyti elektros srovės kelių, kurie nesukelty elektros smūgio ir gaisro pavojaus. Kad išvengtumėte nenumatyti lankų, po suvirinimo nupjaukite vilę iki $\frac{1}{4}$ colio. Kai kurios mašinos dalys pakankamai jkaista, kad sukelty nudegimy. Nelieskite jų, kad nesusideginumėte. Prieš padėdami į vietą, leiskite mašinai atvesti.

KATEGORIJOS SAUGOS ĮSPĖJIMAI

SAUGI EKSPLOATAACIJA

Visos mašinos valdymo svirlys turi lengvai judėti iš vienos padėties į kitą ir nereikės veržti. Elektros laidai, ypač pagrindinio kištuko kabelis, turi būti nepriekaištingos bükles, kad būty išvengta kibirkščių susidarymo arba elektros smūgio pavojaus. Rankenos ir apsaugos įtaisai turi būti švarūs ir sausi, taip pat patikimaipritvirtinti prie mašinos. Įsitikinkite, kad kiekvienam darbuvi visada naudojate tinkamą įrankį, kad išvengtumėte mašinos gedimo ar sužeidimų ir išvengtumėte mašinos perkrovos. Elektros tiekimo įtampa ir dažnis turi atitikti mašinos specifikacijas. Įsitikinkite, kad mašinos jungiklis yra išjungtas, kai jį prijungiate, kad išvengtumėte netycinio paleidimo rizikos. Prieš naudodamai mašiną, išimkite visus raktus ir veržliarackius.

Įsitikinkite, kad sustabdėte mašiną ir ištraukėte kištuką iš elektros tinklo:

- Montuojant arba nuimant priedus ir įrankius.
- Kai paliekate mašiną be priežiūros.
- Valymo ar priežiūros metu.
- Mašinos gedimo ar perkrovos atveju.
- Mašinos perkėlimo, transportavimo ar sandėliavimo metu.

Suvirinimo lankas skleidžia ultravioletinius (UV) ir infraraudonuosius (IR) spindulius, kurie gali sužaloti akis ir odą. Nežiūrėkite į suvirinimo lanką be tinkamos akių apsaugos. Visada naudokite šalmą, kuris dengia visą veidą nuo kaklo iki viršugalvio ir kiekvienos ausies užpakalinės dalies. Naudokite ANSI standartus atitinkanti objektyvą ir apsauginius akinius. Suvirintojams, kurių galia mažesnė nei 160 A, naudokite 10 atspalvių objektyvą; virš 160 amperų, naudokite 12 atspalvių. Daugiau informacijos rasite ANSI standarte Z87.1. Apsauginiai drabužiai ir batai uždenkite visas nuogas odos vietas, kurias veikia lankas. Dėvėkite ugniai atsparius audinius arba odinius marškinius, paltus, kelnes ar kombinizonus. Naudokite ekranus ar kitas kliūties, kad apsaugotumėte kitus žmones nuo lanko spinduliu, kuriuos skleidžia jūsų suvirinimas.

Pažeisti aukšto slėgio balionai gali sprogti, todėl su jais elkitės atsargiai. Niekada nelaikykite balionų nuo didelio karščio, kibirkščiai, atvirois liepsnos, mechaninių smūgių ar lankų. Nelieskite cilindro MIG pistoletu. Nevirinkite ant cilindro. Visada pritvirtinkite cilindrą vertikaliai prie vežimėlio ar nejudančio objekto. Balionus laikykite toliau nuo suvirinimo ar

elektros grandinių. Naudokite konkrečiam tikslui tinkamus reguliatorius, duju žarną ir jungiamąsiams detales. Atidarydami vožtuvą nežiūrėkite į jį. Jei įmanoma, naudokite apsauginį cilindro dangtelį.

NUODIJIMŲ PAVOJUS

Suvirinimo proceso metu išsisirkantys dūmai ištumia švarą orą ir gali susižaloti arba mirti. Nejykite suvirinimo proceso metu išsisirkiančių dūmų. Įsitinkinkite, kad jūsų kvėpuojamasoras yra švarus ir saugus. Dirbkite tik gerai védinamoje vietoje arba naudokite védinimo įrenginių, kad pašalinumėte suvirinimo dūmus iš aplinkos, kurioje dirbsite. Nevirinkite ant padengtų medžiagų (cinkuotų, kadmių lengtų arba turinčių cinko, gyvusdabrio ar bario), nes jos išskiria kenksmingus dūmus, kurie yra pavojingi kvėpuoti. Jei reikia, naudokite ventilatorių, respiratoriu su oro tiekiimu arba nuimkite dangą nuo medžiagos suvirinimo vietoje. Gamintojo nurodymus rasite medžiagų saugos duomenų lape. Nevirinkite šalia medžiagų, kurios kaitindamos išskiria toksiškus dūmus. Valymo priemonių, purškalų ir riebalų šalinimo priemonių garai gali būti labai toksiški kaitinant.

SUKIANČIŲ DALIŲ PAVOJUS

Besisukančios dalys gali rimtai susižaloti. Venkite liestis su besisukančiomis dalimis, kai jos vis dar sukasi, ir pasirūpinkite, kad viskas, kas gali būti ištregus, veikiančiam įrenginyje, pvz., palaidi plaukų ir drabužių, būty atokiau. Dirdami su mašina laikykite rankas toliau nuo apdirbimo zonos.

ELEKTROS PAVOJUS

Įsitinkinkite, kad mašinos elektros laidai ir maitinimo kištukas, prie kurio jis prijungtas, yra geros būklės ir nenusidėvėjė. Niekada nenaudokite sugadintos mašinos arba mašinos su pažeamais arba susidėvėjusiais elektros laidais ir kištukais. Nelaikykite mašinos ir elektros laidų drėgnoje aplinkoje ir niekada nelieskite, kai jie šlapi. Naudokite kištukinį lizdą su įžeminimo kontaktu. Nelieskite prie įžemintų paviršių ar elektros laidų, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojus. Nenaudokite laido kištuko ištraukimui iš lizdo. Visada traukite maitinimo laidą toliau nuo mašinos galinės dalies ir saugokite nuo karščio, alyvos ir aštrijų daiktų. Jei mašina ketinate naudoti lauke, naudokite tik ilginamuosis laidus, skirtus naudoti lauke. Bet kurio ilgintuvo skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 mm², o tinklo jungtis turi būti apsaugota atitinkamu saugikliu.

PAVOJAI DARBO ZONOJE

Kruopščiai apžiūrėkite visą darbo vietą ir naujodokite gréblį arba kiemo šeptę, kad rankiniu būdu atlaisvintumėte šiukšles ir pašalinumėte viską, kas gali būti išsklidusi iš mašinos, būti pavojingu šaltiniu arba sugadinti mašiną, jei pervažiuota (akmenys, šakos, geležinė viela, kaulai). ir tt). Patirkrinkite, ar bent 10 metryt atstumu nuo mašinos veikimo diapazono nėra pašalininių asmenų, gyvūnų ar daiktų, kurie galėtų būti pažeisti.

Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant tinkamam

dirbtiniam apšvietimui, esant geram matomumui. Stenkiteis nekelti triukšmo, naudodami šį įrenginį tik tinkamu paros metu.

Užimkite tvirtą ir gerai subalansuotą poziciją. Jei įmanoma, nedirkite ant šlapios, slidžios žemės arba bet kokiui atveju nelygijoje ar stačioje vietoje, kuri negarantuoja operatoriui stabilium.

Nenaudojamas įrankius reikia laikyti sausoje ir saugioje vietoje, atokiau nuo veikiančios mašinos ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugokite žalingus lanko spindulius nuo kity žvilgsnio.

Saugiai pritvirtinkite mašiną ant tvirto suoliuko ar vežimėlio, kuris išliks stabilus ir neleis apvirsti ar nukristi.

LIKUSI PAVOJAI

Mašina buvo pagaminta naudojant šiuolaikines technologijas ir laikantis pripažintų saugos taisylių. Net ir įgyvendinus visas saugos priemones, gali kilti tam tikrų pavoju, kurie dar néra akivaizdūs. Operatorius turi vadovautis svelku protu ir imtis būtinų atsargumo priemonių, kad išvengtų rizikos dėl likusių pavoju.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

PASKIRTIS

Šis gaminis buvo sukurtas ir pagamintas naudoti metalinių objekty suvirinimui. Tinka suvirinti vieilai, kurios skersmuo nuo 0,6 iki 1,0 mm.

Aplinkos sąlygos eksploatacijos metu yra šios:

- Temperatūra nuo -10°C iki +40°C.
- Drėgmė ≤50% esant 40°C ir ≤90% esant 20°C
- Aukštis mažesnis nei 1000 m.

Maitinimo reikalavimai:

- Dažnio iškraipymas turi būti mažesnis nei ±1 % vardinės vertės.
- Iltampos syvraišmas yra mažesnis nei ±10% vardinės vertės.

Bet koks kitas naudojimas, kuris skiriasi nuo pirmiau minėtų, gali būti pavojingas, pakenkti žmonėms ir (arba) sugadinti daiktus ir mašiną.

NETINKAMAS NAUDOJIMAS

Mašina negali būti naudojama tvarkyti pavojingas medžiagas, pvz. degių ar sprogių produktų, kietų medžiagų ar kitų objektų, kurie gali būti pavojingi pačiai mašinai, operatoriui, pašaliniam asmenims, gyvūnams ar turtui, susikaupimams.

Netinkamo naudojimo pavyzdžiai gali būti, bet tuo neapsiribojant, mašinos valdymas:

1. Be originalių gamintojo pateiktų priedų.
2. Su originaliais priedais, bet ne pagal instrukcijas.
3. Be originalių atsarginių dalių.
4. Su neleistiniais pakeitimais.

PASTABA

Pagal galiojančius gaminio atsakomybės įstatymus, įrenginio gamintojas neprisiima atsakomybės už gaminio žalą ar gaminio sukeltus pažeidimus, atsiradusius dėl:

1. Netinkamai elgiantis, nesilaikyta naudojimo instrukcijų.
2. Remontą atlieka trečiosios šalys, o ne įgalioti

- techninės priežiūros specialistai.
- Neoriginalių atsarginių dalių montavimas.
 - Naudojimas ne pagal paskirtį.
 - Elektros sistemos gedimas dėl mašinos galios, neatitinkančio elektros ir VDE taisykių.

TECHNINIAI DUOMENYS		
Straipsnio numeris	47 488	
Modelis	ETIG 200 PULSE	
Tipas	Pulsas	
Nominali jėjimo įtampa	V	230
Maitinimo dažnis	Hz	50
Nominali įvesties talpa	kVA	7
Nominali įvesties srovė	A	33,5
Išėjimo įtampa be apkrovos	V	82
Nominali darbinė įtampa	V	TIG 18V / MMA 27,2V
TIG suvirinimo srovė	A	10 - 200
MMA suvirinimo srovė	A	10 - 180
Bazinės vertės srovė		10% - 95%
Dabartinis kilimo laikas	s	0 - 15
Dabartinis kritimo laikas	s	0 - 25
Pulso dažnis	Hz	0,2 - 200
Darbo ciklas		30%
Dujų išankstinio srauto laikas	s	0 - 5
Dujų srauto laikas	s	1-15
Vardinis darbo ciklas		10% - 90%
Aušinimo tipas		Oras
Efektyvumas	η	≥ 85%
Galios koeficientas	cosφ	0,73
Izoliacijos laipsnis		H
Viršelio apsaugos laipsnis		IP21S
Aušinimo tipas		Oras
Grynas svoris	kg	10
Matmenys (lxPxA)	cm	47,2 x 18,5 x 34,0

IDENTIFIKACIJA (1 PAV.)

- Kontrolės skydelis
- Ižeminimo laidų išvestis
- Teigiamas švino išėjimas
- MIG išvestis
- ON/OFF jungiklis (kita pusė)

OPERACIJA

ĮRENGINIO PARUOŠIMAS

Įspakavimas ir surinkimas turi būti atliekamas ant lygaus ir stabilius paviršiaus, turint pakankamai vietos mašinai ir jos pakuočėms perkelti, visada naudojant tinkamą įrangą.

ĮSPĖJIMAS

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, visada atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

ĮRENGINIO VALDYMAS

ĮSPĖJIMAS

Prijunkite ižeminimo laidą kuo arčiau virinamos vietas, kad užtikrintumėte gerą ižeminimą. Neleiskite, kad jokia kūno dalis liestysi su suvirinimo viela, jei liečiatės su virinama medžiaga, ižeminimui ar kita suvirintojo elektrodu. Netieskite kabelių virš kūno ar aplink jį. Nepernaudokite ir neperkaitinkite suvirintuvu. Tarp darbo ciklų palikite tinkamą aušinimo laiką. Nenukreipkite degiklio į jokią savo ar kito kūno dalį. Visada naudokite šį suvirintuvą pagalvardinį darbo ciklą, kad išvengtumėte per didelio karščio ir gedimų.

Įrenginyje rasite duomenų lentelę su tokia informacija:

X = darbo ciklas

I_{1max} = didžiausia vardinė jėjimo srovė

I_{1eff} = Didžiausia efektyvi jėjimo srovė

I₂ = vardinė suvirinimo srovė

U₀ = vardinė įtampa be apkrovos

U₁ = vardinė jėjimo įtampa

U₂ = apkrovos įtampa

PASTABA

Tinkamas suvirinimo vielos skersmuo turi būti parinktas atsižvelgiant į planuojamą suvirinimo darbą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

ĮSPĖJIMAS

Savo saugumo sumetimais prieš bet kokius mašinos techninės priežiūros darbus išunkite jungiklį ir ištraukite ištikšą iš maitinimo šaltinio.

Laikykite savo prietaisą švarą. Kad variklis neperkaistyt, reguliarai tikrinkite, ar ant oro angų nepripliupo dulkių. Po ilgesnio naudojimo, rekomenduojama, kad mašiną patikrintų įgaliotasis atstovas. Elektros įrangos prijungimą ir remontą gali atlikti tik elektrikas.

MAITINIMO LAIDAS

Kad išvengtumėte smūgio ar gaisro pavojaus, jei maitinimo laidas yra sliekinis, perpjautas arba kokiui nors būdu pažeistas, nedelsdami pakeiskite jį. Elektros prijungimo kabeliai dažnai pažeidžia izoliaciją. Galimos priežastys yra šios:

- Perforavimo taškai, kai jungiamieji laidai yra nuvesti per langų ar dury tarpus.
 - Sulenkimai, atsiradę dėl netinkamo prijungimo kabelio pritvirtinimo arba klojimo.
 - Ipjovimai, atsiradę perbėgus jungiamajai laidai.
 - Izoliacijos pažeidimas, atsiradęs dėl jėgos ištraukimo iš sieninio lizdo.
 - Itrūkimai dėl izoliacijos senėjimo.
- Tokius sugedusius elektros jungčių kabelių naudoti

negalima, nes dėl izoliacijos pažeidimo jie yra itin pavojingi.

VALYMAS

Nedidelį minkštą šepetėlį valykite įrenginio išorę. Nenaudokite stiprių ploviklių. Buitinių valikliai, kurių sudėtyje yra aromatiniai aliejai, pvz., pušų ir citrinų, ir tirpikliai, tokiai kaip žibalas, gali pažeisti plastikinį korpusą arba rankeną. Drėgmę nuvalykite minkštą šluoste. Jei reikia, atitinkamu dulkių siurbliu pašalinkite dulkes, nešvarumus ir apdirbiomo likučius.

SANDÉLIAVIMAS

ISPĖJIMAS

Išjunkite jungiklį ir ištraukite aparatą nuo maitinimo šaltinio, kad galėtumėte jį laikyti. Mašiną laikykite tik sausose ir gerai vėdinamose patalpose.

Jei mašina bus saugoma ilgą laiką, naudokite šią saugojimo procedūrą:

1. Krupščiai jį išvalykite ir patirkinkite, ar nėra palaidū ar pažeistų dalių. Pataisykite arba pakeiskite pažeistas dalis ir priveržkite atsilaisvinus varžtus, veržles arba varžtus.
2. Jei reikia, sutepkite ir patepkite tepalu.
3. Laikykite jį originalioje pakuoṭėje.

APLINKOS APSAUGA

Perdirbkite žaliavas, o ne išmeskite kaip atliekas. Mašina, priedai ir pakuoṭės turi būti rūšiuojamos, kad būtų galima perdirbtai aplinkai nekenksminga. Plastikiniai komponentai yra paženklinči, kad juos būtų galima perdirbtai.

Šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, laikantis atitinkamų teisės aktų, reglamentuojančių elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Šį gaminį reikia išmesti į tam skirtą surinkimo punktą. Tai gali būti, pavyzdžiui, atiduodant jį į įgaliotą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Netinkamas įrangos atliekų tvarkymas gali turėti neigiamų pasekmiių aplinkai ir žmonių sveikatai dėl potencialiai pavojingų medžiagų, kurios dažnai būna elektros ir elektroninėje įrangoje. Tinkamai išmesdami šį gaminį taip pat prisidedate prie efektyvaus gamtos išteklių naudojimo.

Informaciją apie įrangos atliekų surinkimo vietas galite gauti iš savivaldybės administracijos, valstybinės atliekų šalinimo institucijos, įgaliootos elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo įstaigos arba atliekų išvežimo įmonės.

GARANTIJA

Šiam gaminiumi suteikiama garantija pagal teisinius / konkrečios šalies reglamentus, kurie galioja nuo pirmojo naudotojo įsigijimo datos. Garantija netaikoma žalai, atsiradusioms dėl normalaus nusidėvėjimo, perkrovos ar netinkamo naudojimo. Jei turite pretenzijų, visiškai surinktą gaminj atsilyskite pardavėjui arba oficialiam aptarnavimo centrui.

EN	EU DECLARATION OF CONFORMITY		We declare under our sole responsibility that the listed products comply with all applicable provisions of the below directives and are also in conformity with the following standards. Production year and serial number are on the product. The relative technical file is at the below address.	
FR	DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont conformes à toutes les dispositions applicables des directives ci-dessous et sont également conformes aux normes suivantes. L'année de production et le numéro de série figurent sur le produit. Le dossier technique correspondant est à l'adresse ci-dessous.	
IT	DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ		Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni applicabili delle seguenti direttive e sono inoltre conformi alle seguenti norme. Anno di produzione e numero di serie sono sul prodotto. La relativa scheda tecnica è al seguente indirizzo.	
EL	SALDATRICE INVERTER (MMA / TIG)		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές διατάξεις των κάτωθι οδηγών και είναι επίσης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα. Το έτος παραγωγής και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στο προϊόντα. Ο τεχνικός φάκελος είναι στην παρακάτω διεύθυνση.	
SR	CE IZJAVA O USAGLAŠENOSTI		Na ovspstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi poštuju sve važeće odredbe dole navedenih direktiva i da su takođe u skladu sa sledećim standardima. Proizvodna godina i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka je na donje adresi.	
HR	EU IZJAVA O SUKLADNOSTI		Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi u skladu sa svim primjenjivim odredbama dolje navedenih direktiva, a također u skladu sa sljedećim standardima. Godina proizvodnje i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka nalazi se na donjoj adresi.	
RO	INVERTERSKI APARAT ZA ZAVARIVANJE (MMA / TIG)		Declaram pe proprie răspundere că produsele menționate respectă toate prevederile aplicabile din directivele de mai jos și sunt, de asemenea, conforme cu următoarele standarde. Anul de producție și numărul de serie sunt pe produs. Fișierul tehnic relativ se află la adresa de mai jos.	
HU	EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT		Kijelentjük kizárolagos felelősségeinkre, hogy a felsorolt termékek megfelelnek az alábbi irányelvek összes vonatkozó rendelkezésének, és megfelelnek a következő szabványnak is. A gyártási évszám és a sorozatszám a terméken található. A relatív műszaki fájl az alábbi címen található.	
LT	ES ATITIKTIES DEKLARACIJA		Mes, prisiimdam visā atsakomybē, pareiškiame, kad išvardyti produktai atitinka visas taikomas toliau nurodytu direktyvų nuostatas ir taip pat atitinka šiuos standartus. Gamybos metai ir serijos numeris yra ant gaminio. Santykinis technologinis failas yra žemiau nurodytu adresu.	
	ETIG 200 PULSE		2014/30/EU	EN 60974-10:2014+A1:2015
	47 488		2014/35/EU	EN 60974-1:2018+A1:2019

Aimilios G. Theodorou
Electrical Engineer,
Safety Officer

2/11/2022
FF GROUP TOOL INDUSTRIES,
19300 Aspropyrgos-Greece.

**FF GROUP TOOL
INDUSTRIES**
9,5km Attiki Odos,
Aspropyrgos
19300, Athens, Greece
Tel. +30 210 55 98 400





FF GROUP TOOL INDUSTRIES



9,5 Km Attiki Odos, Aspropyrgos



19300, Athens, Greece



+30 210 55 98 400



info@ffgroup-toolindustries.com



www.ffgroup-tools.com